


CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Tomo 5 (de 16 y un Anexo)

Fichas de Construcciones Militares de la Guerra Civil



Documento para aprobación provisional

Marzo de 2014

Ayuntamiento de Los Molinos

Por la Corporación Municipal: El Alcalde, Juan Pablo González González

Técnicos Redactores: Alejandro Tamayo Palacios y Adolfo Rodríguez Gil

Colaboradores Técnicos: Julia Matesanz, Javier Rivas López y Adela Espí



Introducción

Por las particularidades del desarrollo de la Guerra Civil, en la Sierra de Guadarrama se estableció un frente que permaneció que, con pequeñas variaciones, permaneció estable durante todo el desarrollo de la contienda. Esta circunstancia motivó la construcción de numerosas obras de fortificación a lo largo del frente y también en profundidad, acompañadas de los necesarios refugios y casas refugio para los combatientes.

Los Molinos formó parte de este frente durante la práctica totalidad de la Guerra, coincidiendo la línea de fortificaciones republicanas, casi con exactitud, con los límites de nuestro término municipal con El Espinar y Guadarrama. Una parte considerable de esas construcciones militares, o sus restos, han llegado hasta hoy y más de un centenar están recogidas en este Catálogo.

Consideramos que estos vestigios, de más de setenta años de antigüedad, son de suficiente valor para ser protegidos de manera integral, además de que ello no afecta de manera significativa a otros intereses, al estar situados la mayoría en terrenos públicos. Al hacerlo intentamos preservar unas construcciones de interés histórico y también para la ingeniería militar.

Por otro lado, el arraigo que ha ido tomando en Madrid el estudio de los numerosísimos restos de fortificaciones militares de la Guerra Civil, fundamentalmente por grupos de aficionados, ha desempeñado un papel clave en la concienciación sobre el valor de esos elementos, lo que debiera servir de acicate a las entidades públicas para investigar, catalogar y proteger lo que algunos especialistas han denominado ya como “arqueología militar de la Guerra Civil”. Estos elementos y trazas permiten también reconstruir, desde el punto de vista histórico e histórico-militar, el desarrollo de las batallas, la evolución de los conceptos de fortificación en ambos bandos, los recursos con que contaban, su sistema de organización, etc.

También creemos que su visita constituye, además de una manera de acercarse directamente a esos acontecimientos históricos, una forma diferente de pasear por nuestras montañas y nuestro pie de monte. En este sentido, esperamos que de esta catalogación se desprendan nuevos estudios, folletos y rutas que nos ayuden a recorrerlos y entenderlos.

Durante el período de elaboración de este Catálogo la Asamblea de Madrid aprobó una nueva Ley de Patrimonio Histórico, en la que a estas fortificaciones se les da el carácter de Bienes de Interés Patrimonial, una nueva figura de protección que se creó en la nueva ley.

La batalla del Alto del León y los combates posteriores

El mismo 18 de julio de 1936, fecha del fallido golpe de estado militar que desencadenó la Guerra Civil, comenzaron las movilizaciones de las milicias de los pueblos serranos para proteger los puertos de Guadarrama (Alto del León), La Fuenfría, Navacerrada, etc., y desde esa fecha hasta finales de marzo de 1939, unos días antes del fin oficial de la Guerra, se mantuvo la actividad militar en la zona de Los Molinos. Se puede decir que el frente del Guadarrama fue el más estable de la Guerra Civil, pues permaneció activo y sin apenas variaciones durante los casi tres años de duración de la misma. De ahí las numerosísimas fortificaciones que se construyeron, gran parte de las cuales todavía se pueden observar.

El 22 de julio de 1936, comenzaron los enfrentamientos en el Alto del León, donde se iba a desarrollar, a partir de ese día, la primera batalla a campo abierto de la Guerra Civil, tras las luchas en las ciudades de los primeros días. Se puede decir que la primera y cruenta fase de

la batalla del Alto del León duró hasta el 15 de septiembre, cuando el frente quedó prácticamente estabilizado, al desestimar el ejército sublevado la que fue su primera opción de avance hacia Madrid, por los puertos de la Sierra.

El Alto de León cambió en esos primeros días varias veces de mano, quedando finalmente en manos del ejército sublevado. Los ataques se dirigieron, a continuación, hacia el pueblo de Guadarrama por la carretera Nacional VI, siendo detenidos por las milicias y las tropas leales a la República, a la altura del kilómetro 52. El ejército sublevado enfiló también los ataques por el lado Sur de su frente hacia las cumbres cercanas al Alto, ocupando finalmente el Cerro Piñonero, Cabeza Lijar y las cumbres de Cueva Valiente. Por ese mismo lado, pero hacia abajo, llegaron hasta el Cerro de La Viña, en la zona de La Jarosa, cerca de donde hoy está el muro de la presa. Por el lado Norte de su frente los sublevados mantenían el Cerro de La Sevillana, junto al Alto del León, y hacia abajo (Noreste) llegaron hasta el apeadero de La Tablada, donde su avance fue también detenido.

El frente, en esta zona de la Sierra, iba a quedar estabilizado, pero estaba configurado de una manera inestable desde el punto de vista de las posiciones de ambos ejércitos. El ejército sublevado ocupaba, en la cuerda de la Sierra que limita las provincias de Madrid y Segovia (y Ávila), el Alto del León, el Cerro de La Sevillana, el Cerro Piñonero y Cabeza Lijar, teniendo también un entrante (que en las tropas republicanas bautizaron como “la bolsa”), que bajaba hacia el pueblo de Guadarrama y se abría por ambos lados de la N-VI.

Las tropas republicanas mantuvieron el pueblo de Guadarrama (que por los efectos de la primera batalla y por los bombardeos posteriores quedó prácticamente destruido y del que hubo que evacuar a la población civil, al igual que la de Los Molinos). Por su lado izquierdo mantuvieron sus posiciones en la zona de La Jarosa, en ese lado del arroyo del mismo nombre, subiendo por las cumbres del Cerro del Cebo de los Lobos, manteniendo la posición avanzada del Cerro de los Álamos Blancos hasta llegar, en la cuerda de la Sierra, al cerro de La Salamanca, junto a Cabeza Lijar, para continuar sus posiciones por toda la cuerda hacia Abantos. Por su lado derecho, las tropas republicanas mantuvieron la zona de la Dehesa de Los Poyales (en Guadarrama), la zona de Las Atalayas, hasta llegar al Cerro de Matalasfuentes (ambas zonas en Los Molinos) y los cerros y puertos que siguen por la cuerda de la Sierra hacia La Peñota (Cerro de la Peña del Cuervo y Cerro del Mostajo, con los correspondientes collados del Mostajo y de Gibraltar). Las tropas republicanas mantuvieron la mayoría de las cumbres, lo que, en contra de una creencia muy extendida, era una situación comprometida, por la exposición a los bombardeos, las dificultades de defenderlas y de abastecimiento de las tropas que allí tenían que permanecer, el frío en invierno, etc. Esto y su estrategia fundamentalmente defensiva, llevó a que el ejército republicano fuera el primero en iniciar las tareas de fortificarlas y de procurar abrigo a sus tropas, primero de manera precaria y poco a poco de una manera más planificada y consolidada.

En mayo de 1937 el ya constituido como Ejército Popular de la República lanzó una ofensiva en varios frentes para quitar presión a los avances del ejército franquista en el norte de la Península. Se produjo el ataque republicano conocido como la Batalla de la Granja, intentando tomar ese pueblo, mientras que en nuestra zona se atacaron las posiciones del Alto del León, también como maniobra de distracción del ataque principal, que fue el que se dirigió hacia el pueblo de la Granja y amenazar Segovia. El principal de estos ataques de distracción partió de Los Molinos, concretamente del Cerro de Matalasfuentes y del Cerro en el Cerro de la Peña del Cuervo, en una maniobra en la que se atacó el Alto del León flanqueándolo por el lado Oeste del Cerro de La Sevillana (La Sevillanita).

La fortificación de la línea del frente en la Sierra

Después de esta nueva batalla, tras la cual las posiciones se mantuvieron prácticamente igual que antes de la misma, el frente quedó definitivamente estabilizado y ambos ejércitos pusieron en marcha unos planes de fortificación sistemáticos. Con la evidencia de la baja actividad en el frente, limitada a duelos artilleros, tiroteos, alguna incursión, encuentros fortuitos, etc., los trabajos de fortificación se redoblaron en 1938 por ambos lados, lo que les permitía mantener las posiciones no sólo con mayor seguridad, sino también con menos efectivos, que eran necesarios en frentes más activos.

En la zona republicana de la Sierra se fueron construyendo fortificaciones en profundidad, pudiendo observarse hasta tres líneas de defensa, la tercera de las cuales llegaba hasta Collado Mediano, donde existe, entre otros restos, una trinchera en zig-zag, de más de un kilómetro de longitud, reforzada con muros internos de piedra y en magnífico estado de conservación, situada en el Cerro del Jaralón, así como algunos restos de casamatas en esa zona y casas refugio en la Sierra del Castillo.

Las construcciones de la primera línea del frente en Los Molinos

En el término municipal de Los Molinos, las fortificaciones más numerosas se realizaron en los Cerros de Matalasfuentes y en el Cerro de la Peña del Cuervo, y en los correspondientes Collados, llegando las mismas hasta las cumbres de La Peñota (donde quedan restos de varias casas-refugios y de un observatorio en la cumbre central). Esa línea de fortificaciones continuaba hacia el Collado de Cerromalejo y el Pico del Águila, al Norte, en los términos de Cercedilla y El Espinar y, atravesando las cumbres de la Sierra de Guadarrama, llegaban hasta Somosierra.

Desde el Cerro de Matalasfuentes se extiende la primera línea del frente, situada en gran parte en las cumbres, que enfrentaba las posiciones del ejército franquista en el Alto del León, punto muy fortificado, y en los valles del término municipal de El Espinar. En ella podemos encontrar en la actualidad restos de casamatas (o bunkers), casas-fuertes, larguísimos parapetos de piedra seca con aspilleras o troneras, nidos de ametralladora hechos con piedra seca, plataformas artilleras, puestos de tirador, observatorios, decenas kilómetros de trincheras de acceso o de defensa... y, sobre todo, casas-refugios de sillería, para las tropas, varias de ellas de muy buena factura y equipadas con chimeneas, que todavía se conservan, elemento imprescindible para resistir los inviernos a más de 1.500 metros de altura. En esta zona actuó principalmente la 29 Brigada Mixta.



Fortificación que protegía el Collado de Matalasfuentes

Debajo del Cerro de Matalasfuentes las fortificaciones bajaban hacia la zona del Puente del Lomito, girando hacia la zona de Las Atalayas, para seguir hacia la Dehesa de Los Poyales, en el término de Guadarrama, donde se situó un importante puesto de mando, en la posición conocida como “Tomillares”.



Casamata en el Cerro de Matalasfuentes y chimenea en una casa-refugio en el Cerro de la Peña del Cuervo

Las construcciones de la segunda línea del frente en Los Molinos

Existe también una segunda línea de frente, cuyas construcciones más sólidas debieron ser levantadas a partir de 1937 y, fundamentalmente, en 1938. En esta segunda línea (que nunca entró en combate) están los ejemplos mejor conservados, más conocidos y visitados, por su cercanía a la actual zona urbana de Los Molinos (alguno está incluso en el jardín de una urbanización que, dicho sea de paso, lo ha respetado, conservado y mantenido de manera ejemplar). Nos referimos a la línea de bunkers (casamatas de hormigón armado o de cemento y piedra) que, según Ricardo Castellano, experto en la materia, se



Casamata en Los Veneros

construyeron dentro de un plan de fortificación denominado PLAN 2-A¹.

Se trata de casamatas, bunkers o nidos, para una ametralladora con sus dos servidores, dotadas de dos troneras al frente, que cubren prácticamente 180°, con entrada por la parte posterior a través de una pequeña puerta y que tienen en su interior un bloque cilíndrico de


cemento, que en el centro de su parte superior tenía un eje sobre el que se asentaba y giraba la ametralladora.

Estas casamatas están hechas de hormigón armado, con cemento de muy buena calidad. El ancho de sus muros está entre los 100 y los 50 cm, según la zona. En su parte superior tiene además un “gorro” o copete de cemento rugoso mezclado con piedras, cuyo fin debía ser el camuflaje, además de servir de protección suplementaria a los impactos artilleros (en la casamata de Los Veneros, se distingue en ese copete huellas de pisadas que debieron ser hechas de manera intencional para contribuir a darle un aspecto irregular). Estas casamatas suelen tener su entrada a través de una trinchera que en algunos casos tuvo que excavar en roca.

¹ Ricardo Castellano, “Los restos de la defensa. Fortificaciones de la guerra civil en el frente de Madrid. Ejército republicano”. Ed. Almena.


En Los Molinos están localizadas 6 casamatas de este tipo, y otras 2 en Guadarrama, y son de las mejor conservadas que conocemos en todo el Estado. Forman un arco que parte de las cercanías de la carretera M-622, en el término de Guadarrama, hasta las faldas de La Peñota. La primera en Los Molinos está en la zona de Los Huertos y la sexta en Los Veneros, cerca de la vía del ferrocarril. Esta última casamata tiene grabado en el hormigón “AÑO 1939” (con la ñ al revés, como se estilaba en alguna tipografía de la época), por lo que debió ser una de las últimas que construyó el Ejército Popular de la República, al ser concluida en enero o febrero de ese año. Nos queda la duda de si existió o existe, enterrada o dentro de una construcción, una séptima casamata entre la de Los Huertos y la primera en Guadarrama, en la zona donde se construyó la urbanización La Cerca de La Mora, teniendo en cuenta la distancia excesiva entre esas dos casamatas citadas, aunque la existencia de un humedal, hoy desaparecido, en la zona del cementerio hace también presumible que no se tuviera que construir en esa zona.

Hemos levantado un croquis del modelo de estas casamatas:



Bunkers del Ejército Popular de la República, en Los Molinos (Madrid). Construidos entre 1938 y 1939. Plan 2 - A 1.

Dibujo y toma de medidas Adolfo Rodríguez Gil



Además de esas seis casamatas o bunkers, hay otras cuatro y restos del faldón de hormigón de una quinta, por encima de la vía del ferrocarril. Son un poco más grandes y algo diferentes en su forma. Están forradas con piedras planas de la zona, tienen el techo plano y ligeramente inclinado hacia el frente, fueron construidas con cemento mezclado con mucha arena y con piedras de la zona y “armadas” de manera irregular con piquetas que debieron provenir de las vallas ganaderas y otros elementos de hierro.

Tres de estas cinco casamatas (las dos de Majalcamacho y la de Las Encinillas), fueron, probablemente, voladas desde el interior, como demuestran los restos de hormigón esparcidos alrededor, especialmente visibles en la del Barranco de las Encinillas. Estas explosiones controladas seguramente tuvieron lugar después de la Guerra, para recuperar el acero de los numerosísimos proyectiles de artillería que quedaron sin explotar en la zona y que, por la calidad de su acero, eran de gran valor. Parece que los proyectiles se ponían en el interior de las casamatas y se hacían explotar, facilitando la recolección de la metralla de acero, como hemos podido leer en algún documento militar de la época. Por esto esas tres casamatas carecen de la parte posterior y de gran parte del techo y están en peor estado de conservación.

Una cuarta casamata, la de La Molinera, tiene desprendido su frente, que está caído en tres grandes bloques. La quinta, la de Las Encinillas, se encuentra en muy buen estado de conservación.

Otra particularidad, que también las diferencia de las anteriores casamatas, es que su cubierta interior estaba hecha con troncos, “rollizos”, sobre los que se habría vertido el cemento y el hormigón, haciendo a la vez de encofrado y de protección suplementaria, como se puede observar por el dibujo que han dejado en el cemento y por los restos de troncos que quedan todavía hoy en la casamata de Las Encinillas. Las otras casamatas, las situadas debajo de la línea férrea, no tenían esa cubierta interior de madera, pero contaban con una armada con una rejilla de hierro, de la que quedan las marcas, pues fueron arrancadas y, seguramente, reutilizadas una vez finalizada la Guerra.



Casamata en Las Encinillas

En esta segunda línea de frente, hay también otras construcciones y un complejo trazado de trincheras de defensa, de acceso y de comunicación, además de algunos restos de construcciones que presumiblemente guardaban las rutas de abastecimiento hacia la primera línea. Una de estas rutas partía, al parecer, desde Cercedilla, atravesaba el Collado del Rey, en la cuerda de la Peñota, hasta alcanzar el Cerro del Mostajo y el poblado en el Cerro de la Peña del Cuervo, donde hubo un puesto de mando y un poblado del que sobreviven restos notorios de más de una veintena de casas.

La tercera línea del frente en esta zona, estaba fundamentalmente en torno a Collado Mediano (El Jaralón, La Jarahonda...), con algunas posiciones en Navacerrada (La Golondrina), Cercedilla (Peña del Sol) y el lado Este de Guadarrama (La Serranilla). En Los Molinos hay rastro de trincheras en el monte de El Chaparral, lindante con Collado Mediano, pero sin que hayamos localizado restos de mayor importancia.

Los numerosos restos que hemos encontrado en Los Molinos y catalogado en 141 fichas, dan una idea aproximada de la magnitud de las construcciones defensivas en la Sierra, teniendo en cuenta que sólo han sobrevivido las más sólidas, las más alejadas de los núcleos urbanos y las que sus materiales no han podido ser reutilizados. Para hacer una idea de lo que fueron hay que tener en cuenta que las construcciones estaban protegidas con alambradas, que obviamente fueron reutilizadas después de la Guerra, contaban con parapetos de sacos terreros, algunas tenían techo de madera y tierra, la mayor parte estaban camufladas con arbustos que eran regularmente renovados, había chozas de precaria construcción ("chavolos") para las tropas de reemplazo que subían cuando el tiempo era menos duro, mientras las casas de mejor factura eran para las tropas que permanecían durante el invierno en alturas que iban de los 1.500 hasta los más de 2.000 metros, etc.

Existieron también casas o refugios de madera, como nos ha contado un excombatiente, sin que ninguna, lógicamente, haya llegado hasta nuestros días. La práctica totalidad de los restos que han sobrevivido son de piedra, piedra y cemento o de hormigón y algunos ladrillos macizos. Una excepción, de la que no sabemos si existe alguna otra en la Comunidad de Madrid, es el bunker-observatorio de Las Atalayas, hecho con bloques regulares de hormigón, gran parte de los cuales fueron sacados y deben formar parte de los muros de otra construcción cercana. Algunas construcciones fueron destruidas cuando, después de la Guerra y en renovados intentos, se emprendió la repoblación forestal, pasando sus piedras a formar parte de los muros de las terrazas que se construyeron. Los techos de teja de las casas (muchas de ellas provenientes de los de los chalets de Los Molinos), fueron, con toda certeza, desmontados posteriormente y ese valioso material reutilizado después de la Guerra, como atestigua el que no hayamos encontrado una sola teja entera, aunque sí numerosísimos pedazos. En algunos casos sabemos, por testimonios directos, de la reutilización de las piedras de alguna posición o casamata para nuevas construcciones (Padros Monteros) y suponemos que en otros muchos casos, las piedras mejor cortadas de las casas-refugio más cercanas al pueblo también lo debieron ser, así como muchas volverían a las vallas de las fincas de las que salieron, o fueron utilizadas para construir nuevas vallas.

Una mención especial requiere los grabados en la piedra que hicieron los combatientes, en las largas jornadas sin combates en las que transcurrió la mayor parte de la Guerra. En Los Molinos hemos encontrado siglas de grupos políticos y sindicales (JSU, CNT), varias hoces y martillos, una estrella de cinco puntas, fechas, siglas que no sabemos a qué responden, lo que puede ser alguna consigna o reseña, precarios dibujos, marcas que podían tener una utilidad para el asentamiento de armas, etc.

Las fichas de los restos arqueológicos de la Guerra Civil en Los Molinos

En las fichas no hemos recogido todos los restos que localizamos, sino sólo los de mayor entidad o aquellos que siendo poco relevantes pueden ser significativos para comprender las líneas de fortificación y su situación. Consideramos que la relación de restos que presentamos es bastante exhaustiva, aunque estamos totalmente seguros de que quedan todavía en Los Molinos restos que no hemos localizado o que no hemos podido catalogar.

Obviamente, la protección que este Catálogo proporciona a los restos localizados y catalogados, es extensible también a los restos por localizar. Hemos puesto las coordenadas UTM (ED50) para la mayoría de los restos, aunque al haber sido tomadas con un GPS no profesional, el margen de error puede ser de 4 metros o mayor.

INDICE DE FICHAS DE LA ARQUEOLOGÍA DE LA GUERRA CIVIL (G)

1. Casamata de Los Huertos
2. Casamata del Sanatorio de Marina
3. Casamata de Majaltobar
4. Casamata de Matamaillo
5. Casamata del Balcón de la Peñota
6. Casamata de Los Veneros
7. Casamata de La Molinera
8. Casamata de Las Encinillas
9. Casamata del Barranco de Las Encinillas
10. Casamata de Majalcamacho
11. Restos de casamata en Majalcamacho
12. Posición, probablemente para mortero en Majalcamacho
13. Observatorio de las Atalayas
14. Restos de casa en Las Atalayas
15. Puesto de tirador en Las Atalayas 1
16. Puesto de tirador en Las Atalayas 2
17. Puesto de tirador en Las Atalayas 3
18. Puesto de tirador en Las Atalayas 4
19. Puesto en Las Atalayas
20. Trinchera en Las Atalayas
21. Conjunto de tres casas-refugio en Las Atalayas
22. Casa-refugio en Las Atalayas 1
23. Casa-refugio en Las Atalayas 2
24. Casa-refugio en Las Atalayas 3
25. Casa-refugio en Las Atalayas 4
26. Grabado en roca en Prados Monteros
27. Restos de casamata junto a Prados Monteros
28. Restos de casa o posición junto a la Casamata de Prados Monteros
29. Restos de posición junto al Camino del Lomito 1
30. Restos de posición junto al Camino del Lomito 2
31. Parapeto junto al Camino del Lomito
32. Casamata junto al Camino del Lomito
33. Roca con grabados cerca del Camino del Lomito
34. Parapeto arriba del Camino del Lomito 1
35. Casamata arriba del Camino del Lomito
36. Restos de casa arriba del Camino del Lomito
37. Parapeto arriba del Camino del Lomito 2

38. Parapeto semicircular sobre la pista forestal
39. Puesto de tirador sobre la pista forestal
40. Puesto de tirador en la línea hacia el Cerro de Matalasfuentes
41. Parapeto en la línea hacia el Cerro de Matalasfuentes
42. Casamata natural en la línea hacia el Cerro de Matalasfuentes
43. Puesto de tirador en la línea hacia el Cerro de Matalasfuentes
44. Parapeto circular o Casamata sobre la “pista forestal de arriba”
45. Restos de casa sobre la “pista forestal de arriba”
46. Restos de parapeto o posición en la línea hacia Matalasfuentes
47. Parapeto sobre la “pista forestal de arriba”
48. Puesto en el Cerro de Matalasfuentes
49. Posiciones (3) en el Cerro de Matalasfuentes
50. Pequeño puesto entre rocas en el Cerro de Matalasfuentes
51. Puesto semicircular entre rocas en el Cerro de Matalasfuentes
52. Dos-tres puestos en primera línea del Cerro de Matalasfuentes
53. Plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes
54. Puesto 1 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes
55. Puesto 2 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes
56. Puesto 3 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes
57. Puesto 4 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes
58. Puesto 5 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes
59. Puesto 6 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes
60. Casa en el Cerro de Matalasfuentes
61. Puesto o parapeto en el Cerro de Matalasfuentes
62. Grabado en el Cerro de Matalasfuentes
63. Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes
64. Restos de casa en el Cerro de Matalasfuentes
65. Casa en el Cerro de Matalasfuentes
66. Chimenea de la casa anterior en el Cerro de Matalasfuentes
67. Casamata en el Cerro de Matalasfuentes
68. Casa o puesto en el Cerro de Matalasfuentes
69. Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes
70. Refugio en el Cerro de Matalasfuentes
71. Casa fuerte en el Cerro de Matalasfuentes
72. Chimenea en la casa fuerte anterior, en el Cerro de Matalasfuentes
73. Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes
74. Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes
75. Casamata con tronera en el Cerro de Matalasfuentes
76. Parapeto con trinchera muy marcada en el Cerro de Matalasfuentes

77. Puesto de tirador en el parapeto 1 del Cerro de Matalasfuentes
78. Parapeto horizontal 1 en el Cerro de Matalasfuentes
79. Casa en el Cerro de Matalasfuentes
80. Chimenea en la casa anterior, en el Cerro de Matalasfuentes
81. Pequeño refugio o almacén en el Cerro de Matalasfuentes
82. Casa en el Cerro de Matalasfuentes
83. Casa fuerte en el Cerro de Matalasfuentes
84. Chimenea en la casa fuerte anterior, en el Cerro de Matalasfuentes
85. Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes
86. Puesto en parapeto en el Cerro de Matalasfuentes
87. Puesto circular en parapeto en el Cerro de Matalasfuentes
88. Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes
89. Restos de puesto en el Cerro de Matalasfuentes
90. Casa en el Cerro de Matalasfuentes
91. Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes
92. Casa en el Cerro de Matalasfuentes
93. Chimenea en la casa anterior, en el Cerro de Matalasfuentes
94. Casa en el Cerro de Matalasfuentes
95. Chimenea en la casa anterior, en el Cerro de Matalasfuentes
96. Casa en el Cerro de Matalasfuentes
97. Chimenea de la casa anterior, en el Cerro de Matalasfuentes
98. Fortín en el Cerro de Matalasfuentes
99. Casa en el Cerro de Matalasfuentes
100. Chimenea en casa anterior, en el Cerro de Matalasfuentes
101. Casas en el Cerro de Matalasfuentes
102. Casas en el Cerro de Matalasfuentes
103. Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
104. Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
105. Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
106. Chimenea en la casa anterior, en el Cerro de la Peña del Cuervo
107. Casas en el Cerro de la Peña del Cuervo
108. Chimenea en la casa anterior en el Cerro de la Peña del Cuervo 1
109. Chimenea en la casa anterior en el Cerro de la Peña del Cuervo 2
110. Pequeño refugio en Cerro de la Peña del Cuervo
111. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
112. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
113. Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
114. Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
115. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo

116. Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
117. Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
118. Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
119. Chimenea en casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
120. Grabado en una roca en el Cerro de la Peña del Cuervo
121. Grabado en una roca en el Cerro de la Peña del Cuervo
122. Grabado en una roca en el Cerro de la Peña del Cuervo
123. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
124. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
125. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
126. Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
127. Restos de casamata de hormigón en el Cerro de la Peña del Cuervo
128. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
129. Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
130. Chimenea en la casa anterior en el Cerro de la Peña del Cuervo
131. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
132. Chimenea en la casa anterior en el Cerro de la Peña del Cuervo
133. Pequeño almacén en el Cerro de la Peña del Cuervo
134. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
135. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
136. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
137. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
138. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
139. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
140. Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo
141. Casa de gran tamaño en el Cerro de la Peña del Cuervo
142. Casa en la ladera del Cerro del Mostajo
143. Casa en la ladera del Cerro del Mostajo
144. Casa en la ladera del Cerro del Mostajo
145. Restos de casas en el Cerro del Mostajo
146. Casa en la ladera del Cerro del Mostajo
147. Grabado en roca en la ladera del Cerro del Mostajo
148. Casas en el Cerro del Mostajo
149. Casa en la subida a La Peñota
150. Grabado en roca en la subida a La Peñota
151. Restos de posición en la ladera de La Peñota
152. Restos de casa en la ladera de La Peñota
153. Restos de puesto de tirador
154. Restos de puesto de tirador

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	1
Denominación del elemento		Casamata de Los Huertos				
Situación	Calle Virgen del Espino o antiguo Camino al Puerto de Guadarrama		Coordenadas UTM (Datum 50)	408.571		
				4.507.174		
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año de construcción 1938-1939					
Nivel de protección del elemento	Integral				I	
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I	
Casamata (bunker para ametralladora). Zona de Los Huertos. Junto a zona urbana. Entrada por la M-622, Calle Virgen del Espino, antiguo camino al Puerto de Guadarrama. Dos troneras al frente que cubren 180°. Interior con una plataforma circular de cemento, para apoyar la ametralladora. Hormigón armado de muy buena calidad. Ancho de los muros entre 100 y 50 cm. Parte superior de cemento rugoso con piedras, como camuflaje. Entrada a través de una trinchera poco marcada. Sus troneras fueron tapadas posteriormente con piedras y se puso una puerta metálica en su entrada, al parecer para que no se metieran las parejas (se conserva el marco). En Los Molinos están localizadas 6 casamatas de este tipo y otras 2 en Guadarrama (junto a la M-622). Hay, además, otras 4 y restos de una 5ª, por encima de la vía del ferrocarril, algo más grandes, forradas de piedra y de menor calidad en su construcción y conservación. Forma parte de una segunda línea de frente construida a finales de 1938 y principios de 1939, dentro del PLAN 2-A (Ricardo Castellano, “Los restos de la defensa. Fortificaciones de la guerra civil en el frente de Madrid. Ejército republicano”. Ed. Almena). El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers, era para una ametralladora y sus dos servidores.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha		G	2
Denominación del elemento		Casamata del Sanatorio de Marina					
Situación	Paseo de los Transeúntes				Coordenadas UTM (Datum 50)		408.482
							4.507.735
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año de construcción 1938-1939						
Nivel de protección del elemento		Integral					I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Casamata (bunker o nido de ametralladora). Tiene cegadas sus troneras y de la puerta de acceso apenas sobresale la parte superior. Su estado de conservación en muy bueno, aunque ha desaparecido la plataforma interior cilíndrica, destinada al apoyo de la ametralladora. Está dentro del Sanatorio de Marina, en el pinarcillo de repoblación. Puede verse desde la vereda que va hacia el Cerrillo de la Guerra (Paseo de los Transeúntes). Forma parte de una segunda línea de frente construida a finales de 1938 y principios de 1939. El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers, era para una ametralladora y sus dos servidores.							
 Vista de la parte lateral de la casamata.							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Bueno	Uso	Sin uso			Dominio	Público
Clasificación	NN.SS. SUNC	Calificación				Ordenanza	
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	3
Denominación del elemento		Casamata de Majaltobar				
Situación	Cerrillo de la Guerra		Coordenadas UTM (Datum 50)	408.386 4.507.989		
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año de construcción 1938-1939					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Junto al arroyo de Majaltobar, en el Cerrillo de la Guerra (llamado así, no por la Guerra Civil, sino por un combate que allí se produjo en la Guerra de Sucesión). En zona pública. Enterrado en parte por escombros. En techo tiene una zona socavada, que pudiera haberlo sido por impacto de un proyectil. Forma parte de una segunda línea de frente construida a finales de 1938 y principios de 1939. El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers, era para una ametralladora y sus dos servidores.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	4
Denominación del elemento		Casamata de Matamaillo				
Situación	Matamaillo	Coordenadas UTM (Datum 50)	408.712			
			4.508.472			
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón.					
	Año de construcción 1938-1939					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción.				I
En la zona de Matamaillo, dentro de una finca privada. Se ve desde el camino que sube hacia la urbanización de El Balcón de la Peñota y desde el camino de abajo. Se accede a la misma a través de una trinchera excavada, en parte, en la roca. En torno a la casamata se observan perfectamente un complejo trazado de trincheras. Tiene también una zona, en su parte superior, socavada por lo que podría haber sido el impacto de un proyectil. Forma parte de una segunda línea de frente construida a finales de 1938 y principios de 1939. El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers, era para una ametralladora y sus dos servidores.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 5

Denominación del elemento		Casamata del Balcón de la Peñota	
Situación	Calle del Chopo, dentro de una zona verde de la Urbanización del Balcón de la Peñota (ONCISA)	Coordenadas UTM (Datum 50)	408.768
			4.508.789
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón.		
	Año de construcción 1938-1939		
Nivel de protección del elemento		Integral	I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I
Esta casamata está situada dentro de la urbanización El Balcón de la Peñota, encima de una de las plazas interiores, en un jardín. Se puede visitar y entrar en ella por la zona ajardinada. Forma parte de una segunda línea de frente construida a finales de 1938 y principios de 1939. El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers era para una ametralladora y sus dos servidores.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Bueno	Uso	Sin uso
Dominio	Privado		
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Ordenanza			
Estilo			Tipología
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	6
Denominación del elemento		Casamata de Los Veneros				
Situación	Camino del Mostajo, debajo de la vía del tren.			Coordenadas UTM (Datum 50)	408.444	
					4.509.122	
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año de construcción 1939					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casamata (bunker para ametralladora). Los Veneros. Antes de la vía del tren. Está en zona pública, junto al camino del Mostajo. Tiene grabado en su frente “AÑO 1939”, con la ñ al revés, como se solía hacer y aparece en algunas pancartas de la época. Hay también otros grabados en el cemento de la base de las troneras, en el hormigón y en la parte superior, que, en algún caso, son claramente posteriores. En el cemento del techo hay huellas de botas, lo que se entiende, porque esa capa tenía que tener un aspecto rugoso para cumplir con su papel de camuflaje. Es la más alta de las construidas en hormigón a finales de 1938 e inicios de 1939. Forma parte de una segunda línea de frente construida a finales de 1938 y principios de 1939. El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers era para una ametralladora y sus dos servidores.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha		G	7
Denominación del elemento		Casamata de La Molinera					
Situación	Sobre la pista forestal de arriba, al poco de pasar la vía del tren a la derecha.			Coordenadas UTM (Datum 50)	408.698		
					4.509.563		
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año de construcción 1937-1938						
Nivel de protección del elemento		Integral					I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Casamata (bunker para ametralladora). En La Molinera, por encima de la vía del tren, cerca del nuevo paso bajo la vía. Esta sobre la cuerda que baja de La Peñota, en una finca privada en la que hay numerosísimas trazas de trincheras. Es la primera casamata de la línea situada por encima de la vía del tren. Está hecha con cemento, piedras y perfiles o barras de hierro. El cemento está muy mezclado con arena. Está forrada con piedras de la zona. Todo su frente está derrumbado en cuatro grandes trozos que se conservan. La parte posterior, así como las trincheras de acceso, están en muy buen estado de conservación. Tiene entrada por una trinchera excavada en parte en la roca y rodeada de restos de trincheras. Es de tipo diferente y, probablemente anterior (¿1937?) a la línea de casamatas que termina en la de Los Veneros. Su posición es, aparentemente, de dudosa eficacia pues está detrás de la casamata de Los Veneros y bastante expuesta (la mayor eficacia de estos nidos de ametralladora estaba en la sorpresa y se solían situar a media ladera, para hacerlos menos visibles y vulnerables. El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers era para una ametralladora y sus dos servidores.							
							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Bueno		Uso	Sin uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			Ordenanza	
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	8
Denominación del elemento		Casamata de Las Encinillas				
Situación	Encima de la pista forestal de arriba		Coordenadas UTM (Datum 50)	408.102		
				4.509.863		
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año probable de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casamata (bunker) en Las Encinillas, en la solana de La Peñota. Es observable desde la “pista forestal de arriba”. Casamata en muy buen estado de conservación y poco conocida. El techo, inclinado hacia el frente, es plano, de cemento con piedras y estaba sujeto por troncos redondos, “rodetes” que, a la vez, hacían de encofrado, así como un par de viguetas de hierro que refuerzan el techo en la zona de la tronera. Quedan restos de estos troncos quemados todavía sujetos. En su parte superior sobresale un perfil de hierro, cuyo uso probable pudo ser sujetar una red de camuflaje, que solía cubrir las casamatas. Está, como las otras cuatro, por encima de la vía de tren y forrada en piedra. Es de tipo diferente y, probablemente anterior (¿1937?) a la línea de casamatas que termina en la de Los Veneros. El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers era para una ametralladora y sus dos servidores.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	9
Denominación del elemento		Casamata del Barranco de Las Encinillas				
Situación	Encima de la pista forestal de arriba	Coordenadas UTM (Datum 50)	407.858			
			4.510.039			
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casamata (bunker) junto al Barranco de Las Encinillas. Situada encima de la "pista forestal de arriba" y sobre una lancha de granito. Le falta la parte de detrás y parte del techo. A unos metros detrás de la casamata hay restos esparcidos que parecen indicar que hubo voladura de la misma, desde su interior. La falda es de hormigón y la cubierta de cemento y piedras. Está forrada de piedras con las juntas de cemento en relieve. El techo es plano, como las otras tres que están por encima de la vía del tren. Está, como las otras cuatro por encima de la vía de tren, forrada en piedra del lugar. Es de tipo diferente y, probablemente anterior (¿1937?) a la línea de casamatas que termina en la de Los Veneros. El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers era para una ametralladora y sus dos servidores.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	10
Denominación del elemento		Casamata de Majalcamacho				
Situación	Junto a la Pista forestal de arriba		Coordenadas UTM (Datum 50)	407.323 4.510.181		
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Casamata (bunker o nido de ametralladora) en Majalcamacho. En la ladera de La Peñota, junto a la pista forestal "de arriba", en zona pública. Forma parte de una posición con más elementos. A unos diez metros están los restos de otra casamata o puesto sin techo (queda el faldón de hormigón), restos de parapetos y otra posición, probablemente para mortero. El techo está destruido, probablemente fue volado desde el interior. Se dice que en la limpieza de proyectiles de la zona, se metían dentro de las casamatas para hacerlos explotar y, probablemente, para recuperar con facilidad el acero de los mismos que era de muy buena calidad y, por lo tanto, muy caro en la posguerra. Está, como las otras cuatro por encima de la vía de tren y forrada en piedra. Es de tipo diferente y, probablemente anterior (¿1937?) a la línea de casamatas que termina en la de Los Veneros. El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers era para una ametralladora y sus dos servidores.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	11
Denominación del elemento		Restos de casamata en Majalcamacho				
Situación	Junto a la Pista forestal de arriba		Coordenadas UTM (Datum 50)	407.296		
				4.510.177		
Época y valores	Bunker del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Restos de casamata (bunker para ametralladora). Queda el faldón de hormigón. En la zona de Majalcamacho, en una posición donde está la otra casamata y restos de parapetos. Posición o nido de ametralladoras de hormigón, o casamata que ha perdido el techo. Forma parte de la posición en Majalcamacho. Está, como las otras cuatro por encima de la vía de tren, forrada en piedra. Es de tipo diferente y, probablemente anterior (¿1937?) a la línea de casamatas que termina en la de Los Veneros. El uso previsto de este tipo de casamatas o bunkers era para una ametralladora y sus dos servidores.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 12

Denominación del elemento	Posición, probablemente para mortero en Majalcamacho		
Situación	Majalcamacho	Coordenadas UTM	407.197
		(Datum 50)	4.510.239

Época y valores Posición del Ejército Popular de la República, entre rocas.
Año de construcción 1937-1938

Nivel de protección del elemento Integral I

Nivel de protección de la parcela Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción I


Se trata de una posición cercana a la de Majalcamacho (en la que están los restos de dos casamatas de hormigón y de parapetos). Está a unos 200 metros de las casamatas.

Esta posición es rectangular, enclavada entre rocas y a la que se accedía a través de una trinchera excavada en la piedra. Las paredes laterales son más altas que la frontal, por lo que pudiera ser una fortificación construida para un mortero, o para una ametralladora antiaérea, pues en ella una ametralladora sólo podría disparar hacia el frente y con poco ángulo.

En la piedra frontal, por su parte interior, hay un agujero circular, que pudo servir para asentar el arma.



Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado Malo	Uso Sin Uso	Dominio Público	
Clasificación (PGOU69) RÚSTICO	Calificación	Ordenanza	
Estilo		Tipología	
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	13
Denominación del elemento		Observatorio de las Atalayas				
Situación	Las Atalayas a 1.138 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	406.179 4.507.469		
Época y valores	Observatorio del Ejército Popular de la República, de bloques de hormigón. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Se trata, seguramente, de un observatorio. Está situado en primera línea del frente, apuntando a las posiciones franquistas del apeadero de La Tablada, en la zona conocida como Las Atalayas. Delante del mismo hay trincheras, pozos de tirador, un grupo considerable de casas-refugio y según parece un importante puesto de mando en la zona que aparece en un plano militar republicano denominada Tomillares. Es singular la construcción de este observatorio con ladrillos de hormigón, que, en parte, han sido desmontados y que, seguramente, están ahora incorporados a alguna construcción cercana. Tiene un acceso trasero a través de una escalinata de piedras y otro delantero que baja entre las rocas y sale al pie de la roca por su frente. Se observan bien las trincheras de acceso y todo el sistema de trincheras alrededor. Forma parte del emplazamiento de Las Atalayas, en el que hay, al menos, un observatorio, una casa cercana, 5 pozos de tirador. Trincheras en toda la zona, una muy marcada y en parte tallada en la roca, restos de parapetos y un grupo de siete casas refugio. También en esa zona, dentro de una finca, parece ser que había unas cuevas, cuya entrada, al parecer, ha sido cegada. Todo ello formaba parte de una importante posición, probablemente un puesto de mando o una parte de éste..						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	14
Denominación del elemento		Restos de casa en Las Atalayas				
Situación	Las Atalayas a 1.125 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)	406.134	
					4.507.416	
Época y valores	Casa-refugio del Ejército Popular de la República, de mampostería. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa en Las Atalayas. Frente al observatorio, del que la separa el arroyo, y junto al muro de la finca en la que se encuentra éste. En zona pública. Protegida detrás de una roca. Muros de mampostería con piedras muy grandes y bien cortadas. Quedan restos de tres muros en U, que alcanzan 1,70 m (el del fondo y los dos que terminan en la roca). Forma parte del emplazamiento de Las Atalayas en el que hay, al menos, un observatorio, esta casa, pozos de tirador, restos de parapetos y trincheras y varias casas más. El muro de la derecha se une al de la finca, dentro de la cual está el observatorio.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	15
Denominación del elemento		Puesto de tirador en Las Atalayas 1				
Situación	Las Atalayas a 1.135 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)		406.105
						4.507.415
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Puesto de tirador. Las Atalayas. Formando el muro de una finca privada, del lado de la zona pública del descansadero. Cerca hay otros cuatro puestos de tirador. Dos de ellos muy cerca, a unos siete metros, y los otros dos a unos veinte metros. En primera línea del frente.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	16
Denominación del elemento Puesto de tirador en Las Atalayas 2						
Situación	Las Atalayas a 1.135 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	406.101 4.507.408		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento	Integral					I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Puesto de tirador. En Las Atalayas. Junto a la valla de una finca privada. A su derecha hay otro puesto y a su izquierda otros tres. En primera línea del frente.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	17
Denominación del elemento		Puesto de tirador en Las Atalayas 3				
Situación	Las Atalayas a 1.135 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	406.098			
			4.507.406			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Puesto de tirador. En Las Atalayas. Junto a la valla de una finca privada. A su derecha hay otros dos puestos y a su izquierda otros dos. Hay restos de alambre de espino que parecen de la época. En primera línea del frente.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	18
Denominación del elemento		Puesto de tirador en Las Atalayas 4				
Situación	Las Atalayas a 1.137 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)	406.087	
					4.507.367	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Pozo de tirador. En Las Atalayas. Junto al muro de una finca privada, en parte sobre una roca, con entrada por el este. Muros gruesos y como 1 m de ancho en su interior. En primera línea del frente.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	19
Denominación del elemento		Puesto en Las Atalayas				
Situación	Las Atalayas a 1.140 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	406.066 4.507.362		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Puesto. Las Atalayas, en primera línea del frente. Situado en el interior de una finca privada.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	20
Denominación del elemento		Trinchera en Las Atalayas				
Situación	Las Atalayas a 1.136 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	406.100/132 4.507.374/313		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Trinchera. Las Atalayas. Delante del muro de una de las fincas privadas, en el descansadero. Trinchera muy marcada, en parte excavada en roca, que recorre el muro por su parte exterior (probablemente aprovechaba el muro de la finca también como protección por el lado del frente). Llega hasta la puerta de entrada de la otra finca (que tiene caballos y cuadras) y continúa hacia el grupo de casas del oeste. En primera línea del frente. Es la única trinchera que hemos referenciado en una ficha, como ejemplo y por estar en zona pública.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	21
Denominación del elemento		Conjunto de tres casas-refugio en Las Atalayas				
Situación	Las Atalayas a 1.105 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)		406.291
						4.507.128
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de mampostería. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Conjunto de tres casas – refugio hacia la zona Oeste de Las Atalayas. En primera línea del frente. Se llegaba a ellas a través de la trinchera que sale de la zona del observatorio y los cinco puestos de tirador. Se trata de casas con muros gruesos de piedra, de muy buena factura. Tienen una o dos puertas cada una, o una puerta y una ventana grande orientadas hacia el Sureste.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	22
Denominación del elemento		Casa-refugio en Las Atalayas 1				
Situación	Las Atalayas a 1.130 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	406.139			
			4.507.107			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de mampostería.					
	Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa – refugio en la zona Oeste de Las Atalayas. En primera línea del frente. Se llegaba a ellas a través de la trinchera que sale de la zona del observatorio y los cinco puestos de tirador. Casa con muros gruesos, tras una roca. Tienen una o dos puertas, o una puerta y una ventana grande, orientadas hacia el Sureste.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	23
Denominación del elemento		Casa-refugio en Las Atalayas 2				
Situación	Las Atalayas a 1.116 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	406.142 4.507.092		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de mampostería. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Casa – refugio en la zona Oeste de Las Atalayas, cerca del término de Guadarrama. En primera línea del frente. Se llegaba a ellas a través de la trinchera que sale de la zona del observatorio y los cinco puestos de tirador, que pasa por el grupo de tres casas y la casa anterior. Casa con muros gruesos y de muy buena factura, tras una roca. Tienen una o dos puertas, o una puerta y una ventana grande, orientadas hacia el Sureste. Arriba de estas casas hay una trinchera con parapeto que estaba en primera línea frente a las posiciones franquistas de la zona del apeadero de La Tablada.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	24
Denominación del elemento		Casa-refugio en Las Atalayas 3				
Situación	Las Atalayas a 1.122 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	406.086			
			4.507.022			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa – refugio en la zona Oeste de Las Atalayas. En primera línea del frente. Se llegaba a ellas a través de la trinchera que sale de la zona del observatorio y los cinco puestos de tirador, que pasa por el grupo de tres casas y las otras dos casas anteriores. Casa excavada en la tierra con muros gruesos y de muy buena factura. Muy cubierta de maleza. Tienen una o dos puertas, o una puerta y una ventana grande, orientadas hacia el Sureste. Está a unos diez metros de la anterior. Arriba de estas casas hay una trinchera con parapeto que estaba en primera línea, frente a las posiciones franquistas de la zona del apeadero de La Tablada.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	25
Denominación del elemento		Casa-refugio en Las Atalayas 4				
Situación	Las Atalayas		Coordenadas UTM (Datum 50)			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Casa – refugio en la zona Oeste de Las Atalayas. Se llegaba a ellas a través de la trinchera que sale de la zona del observatorio y los cinco puestos de tirador, que pasa por el grupo de tres casas y las otras dos casas anteriores. Casa también excavada en la tierra con muros gruesos y de muy buena factura, pero muy cubierta de maleza, como la anterior. Tienen una o dos puertas, o una puerta y una ventana grande, orientadas hacia el Sureste. Está a unos veinte metros de la anterior. Arriba de estas casas hay una trinchera con parapeto que estaba en primera línea frente a las posiciones franquistas de la zona del apeadero de La Tablada.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	26
Denominación del elemento		Grabado en roca en Prados Monteros				
Situación	Hípica Prados Monteros a 1.161 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	406.410			
			4.508.066			
Época y valores	Año 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Grabado en piedra. Dentro de la Hípica Prados Monteros. Roca en medio del prado. Es una bandera con las letras "A G" y otra que puede ser una "J" o una "S", en su interior.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin Uso		Dominio	Privado
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	27
Denominación del elemento		Restos de casamata junto a Prados Monteros				
Situación	Prados Monteros a 1.160 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		406.523		
				4.508.269		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca, cemento y ladrillo. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Restos de una casamata circular, con muros gruesos de piedra con restos de cemento y ladrillos, con una o dos troneras. Junto al muro norte de Prados Monteros, en el lado del camino del Lomito. Se percibe una de las troneras. Delante hay un parapeto que baja, en buen estado. Zona pública. Al parecer hubo otra casamata más arriba, cuyas piedras fueron utilizadas para construir una caseta.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	28
Denominación del elemento		Restos de casa o posición junto a la Casamata de Prados Monteros				
Situación	Prados Monteros junto a la valla y cerca del Camino de Los Lomitos, a 1.154 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	406.532 4.508.278		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Restos de lo que parece ser la casa-refugio que acompañaba a las casamatas de Prados Monteros. Está en el lado sur de la lomita en la que se encuentra la anterior casamata, a unos 50 m. del camino de Los Lomitos.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	29
Denominación del elemento		Restos de posición junto al Camino del Lomito 1				
Situación	Camino del Lomito o de Los Lomitos a 1.233 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	406.214		
				4.508.625		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento			Integral		I	
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción		I	
Restos de casamata. Junto al camino del Lomito, a la izquierda subiendo, antes del puente. En forma circular y muy derruida. En el centro está algo hundida. Pudiera haberse hecho sobre los restos de una construcción anterior.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	30
Denominación del elemento		Restos de posición junto al Camino del Lomito 2				
Situación	Camino del Lomito o de Los Lomitos a 1.252 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	406.110			
			4.508.671			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Restos de casamata Junto al camino del Lomito, a la izquierda subiendo, justo antes del puente. casamata circular de piedra. Hay restos de cemento y de ladrillos macizos. El interior está lleno de zarzas.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	31
Denominación del elemento		Parapeto junto al Camino del Lomito				
Situación	Sobre el Camino del Lomito o de Los Lomitos.		Coordenadas UTM (Datum 50)			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Parapeto en primera línea. Sobre el camino del Lomito, pasado el puente. Forma parte de la línea de defensa que va hacia el Cerro de Matalasfuentes.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 32

Denominación del elemento		Casamata junto al Camino del Lomito	
Situación	Sobre el Camino del Lomito o de Los Lomitos a 1.312 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.792
			4.508.681
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra, cemento y ladrillo. Año de construcción 1937-1938		
Nivel de protección del elemento	Integral		I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción		I
Restos de casamata de piedra, cemento y ladrillos. Conserva la puerta de entrada con dintel. Arriba del camino del Lomito, pasado el puente sobre la vía del tren, dominándola. Monte público. El resto más destacable es la puerta con dintel. Hay numerosos restos de ladrillos macizos. Se trataba de una posición de primera línea del frente. Debajo, junto a la vía del tren, hay otros restos y una línea de parapeto y trinchera que enlazan con los del Camino del Lomito. Hacia arriba existe una línea continua de parapeto, puestos y trincheras, que llegan hasta el primer espigón de roca del Cerro de Matalasfuentes.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Malo	Uso	Sin Uso
Dominio		Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Ordenanza			
Estilo		Tipología	
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	33
Denominación del elemento		Roca con grabados cerca del Camino del Lomito				
Situación	Sobre el Camino del Lomito a 1.315 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)			
Época y valores	Grabados de la Guerra Civil. Año de realización probable 1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Roca con inscripciones de la Guerra Civil. Tiene varias inscripciones y dibujos. En letras grandes de trazo simple, aparecen las siglas de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), en tamaño más pequeño, pero con letras más trabajadas, las siglas JSU (Juventudes Socialistas Unificadas), hay una hoz y martillo pequeña, otras siglas o palabras, entre la que se puede leer "Madrid".						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	34
Denominación del elemento		Parapeto arriba del Camino del Lomito 1				
Situación	Sobre el Camino del Lomito a 1.319 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.822		
				4.508.696		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Parapeto que sube desde la casamata arriba del Camino del Lomito, hacia el espolón de granito del Cerro de Matalasfuentes. Está interrumpido en algunas zonas, bien porque no tuviera continuidad, bien porque fuera desmontado para los aterrazamientos de la repoblación forestal. En la línea que sube hacia el Cerro de Matalasfuentes. En monte público.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	35
Denominación del elemento		Casamata arriba del Camino del Lomito				
Situación	Sobre el Camino del Lomito o de Los Lomitos a 1.332 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.820		
				4.508.701		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento			Integral			I
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I
Singular casamata aprovechando un refugio natural bajo una piedra. Forma parte de la línea de defensa que sube hacia el Cerro de Matalasfuentes y está detrás del parapeto. Tiene tronera al frente, protegida por piedras que están en parte caídas, y salida detrás, al Norte, protegida por un murete de piedras en forma de "L". Forma parte de la primera línea del frente.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	36
Denominación del elemento		Restos de casa arriba del Camino del Lomito				
Situación	Sobre el Camino del Lomito a 1.333 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)		405.770	
					4.508.713	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento			Integral			I
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I
Restos de casa-refugio, protegida tras una roca. Uno de sus muros está bien conservado. Situada en la línea que sube desde el camino del Lomito hacia el Cerro de Matalasfuentes.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	37
Denominación del elemento		Parapeto arriba del Camino del Lomito 2				
Situación	Sobre el Camino del Lomito a 1.383 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.677			
			4.508.839			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Parapeto de piedra seca que discurre por la loma hacia el Cerro de Matalasfuentes. Primera línea.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	38
Denominación del elemento		Parapeto semicircular sobre la pista forestal				
Situación	Sobre la “pista forestal de arriba”, a 1.386 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)		405.676	
					4.508.836	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento			Integral			I
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I
Parapeto semicircular, situado sobre la “pista forestal de arriba”, muy cercano a ésta. A unos cuatro metros hay un puesto de tirador. Situado en la línea que sube desde el camino del Lomito hacia el Cerro de Matalasfuentes. Primera línea del frente.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	39
Denominación del elemento		Puesto de tirador sobre la pista forestal				
Situación	Sobre la "pista forestal de arriba", a 1.386 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.676			
			4.508.836			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Puesto de tirador en U, de formas rectangulares, situado junto a la posición anterior, bien conservado. Situado en la línea que sube desde el camino del Lomito hacia el Cerro de Matalasfuentes, a unos 3 metros del parapeto semicircular. Primera línea del frente.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	40
Denominación del elemento Puesto de tirador en la línea hacia el Cerro de Matalasfuentes						
Situación	Sobre la "pista forestal de arriba", a 1.389 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.656		
				4.508.841		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento			Integral		I	
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción		I	
Puesto de tirador casi circular, bien conservado. Situado en la línea que sube desde el camino del Lomito hacia el Cerro de Matalasfuentes. Forma parte de una posición en la que hay además un parapeto que conserva una tronera y una pequeña casamata natural, bajo una roca. Están a unos 10 metros del puesto anterior. Primera línea del frente.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	41
Denominación del elemento		Parapeto en la línea hacia el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Sobre la "pista forestal de arriba", a 1.389 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.656 4.508.841		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Parapeto, que conserva una tronera, situado entre el puesto de tirador anterior y la casamata natural, siguiente. Situado en la línea que sube desde el camino del Lomito hacia el Cerro de Matalasfuentes. Forma parte de la posición donde hay un pozo de tirador, un parapeto y esta casamata natural. Primera línea del frente.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	42
Denominación del elemento		Casamata natural en la línea hacia el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Sobre la "pista forestal de arriba", a 1.389 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.656 4.508.841		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Casamata natural, situada bajo una roca Situada en la línea que sube desde el camino del Lomito hacia el Cerro de Matalasfuentes. Forma parte de la posición donde hay un pozo de tirador, un parapeto y esta casamata natural. Se accede por una pequeña entrada y en el interior sólo se puede permanecer agachado. Tiene una tronera hacia el frente y un orificio superior, que debió ser utilizado para chimenea. No caben más de dos personas. Primera línea del frente.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	43
Denominación del elemento		Puesto de tirador en la línea hacia el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Sobre el Camino del Lomito a 1.386 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.605			
			4.508.805			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Puesto de tirador. Situado delante de la posición anterior, algo más bajo y a unos 70 metros, en la línea que sube hacia el Cerro de Matalasfuentes.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	44
Denominación del elemento		Parapeto circular o Casamata sobre la "pista forestal de arriba"				
Situación	Sobre la "pista forestal de arriba", en la ladera baja del Cerro de Matalasfuentes, a 1.464 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.534			
			4.508.957			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Parapeto circular o casamata, en regular estado de conservación. Tiene una ventana o tronera, sin dintel. Situada en la línea que sube desde el camino del Lomito hacia el Cerro de Matalasfuentes, pasada la "pista forestal de arriba".						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	45
Denominación del elemento		Restos de casa sobre la "pista forestal de arriba"				
Situación	Sobre la "pista forestal de arriba", en la ladera baja del Cerro de Matalasfuentes a 1.471 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.478			
			4.508.947			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Restos de casa, protegida tras una roca. Tiene también un murete sobre la roca, protegiendo la entrada. Situada en la línea que sube hacia el Cerro de Matalasfuentes.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	46
Denominación del elemento		Restos de parapeto o posición en la línea hacia Matalasfuentes				
Situación	Sobre la "pista forestal de arriba", en la ladera baja del Cerro de Matalasfuentes a 1.481 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.432 4.508.924		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Muro que puede ser lo que queda de una casa, debajo del espolón de granito del Cerro de Matalasfuentes. Restos de tejas alrededor.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	47
Denominación del elemento		Parapeto sobre la “pista forestal de arriba”				
Situación	Sobre la “pista forestal de arriba”, en la ladera baja del Cerro de Matalasfuentes a 1.482 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)		405.421	
					4.508.925	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento			Integral			I
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I
Parapeto con tres troneras. Situado en la línea que sube desde el camino del Lomito hacia el Cerro de Matalasfuentes, muy cerca de la pared de grandes rocas del primer espolón del Cerro y junto a la posición anterior (separado de esta por una gran roca). Tiene tres troneras y está junto a una roca de gran porte.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha		G	48
Denominación del elemento		Puesto en el Cerro de Matalasfuentes					
Situación		Cerro de Matalasfuentes a 1.595 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)		405.042 4.509.090	
Época y valores		Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral					I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Puesto semicircular, tras una roca (tiene actualmente un pino en su interior). Situado según se sube desde el Alto del León, por el Sendero de Gran Recorrido 10 GR-10, a la derecha (Este), formando parte de la primera línea del frente del Cerro de Matalasfuentes. Este Cerro permaneció en poder del Ejército Popular de la República durante toda la Guerra. Conserva un importante número de restos de fortificaciones, de piedra seca casi todas ellas, que lo protegían por sus lados Sur (Guadarrama y Los Molinos), Este (Los Molinos) y Oeste (El Espinar). Esta casa refugio está en el término municipal de Los Molinos, junto a la línea con el término de Guadarrama, por el que se prolonga el sistema defensivo.							
							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado		Malo		Uso		Sin Uso	
Dominio		Público					
Clasificación		(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			
Ordenanza							
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	49
Denominación del elemento		Posiciones (3) en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.595 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.073			
			4.509.090			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Tres posiciones contiguas, en forma de U, formando parte de la primera línea del frente, muy cerca de la anterior. En la subida desde el GR10, a la derecha (Este), formando parte de la primera línea del frente del Cerro de Matalasfuentes, en el término municipal de Los Molinos.						
						
						En las fotos se ven al fondo Cerro de la Sevillana, Cabeza Lijar y Cueva Valiente, posiciones del ejército franquista.
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						


CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	50
Denominación del elemento		Pequeño puesto entre rocas en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.593 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.037		
				4.509.070		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Posición situada entre rocas, con parapeto muy ancho al frente, de unos dos metros de longitud. Probablemente para ametralladora. Por su parte de atrás está casi rodeado por rocas, accediéndose al puesto por un estrecho hueco entre ellas. Situado a continuación del anterior. Primera línea de frente.						
						Arriba foto del puesto visto desde debajo.
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	51
Denominación del elemento		Puesto semicircular entre rocas en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.595 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.107		
				4.509.074		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Puesto semicircular entre rocas. Situado cerca del anterior.						
Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
						Arriba, foto del puesto desde debajo del mismo.
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 52

Denominación del elemento		Dos-tres puestos en primera línea del Cerro de Matalasfuentes	
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.574 m.	Coordenadas UTM	405.213
		(Datum 50)	4.509.081
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937		
Nivel de protección del elemento	Integral		I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción		I
Dos puestos situados al Oeste de la plataforma artillera y cerca de ella. Hay restos de un tercero, muy derruido entre los dos que se conservan mejor. Probablemente eran para ametralladoras o artillería. Desde detrás de estos puestos hay un parapeto que va hacia la plataforma o explanada artillera (muy derruido).			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Malo	Uso	Sin Uso
Dominio	Público		
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Ordenanza			
Estilo		Tipología	
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	53
Denominación del elemento		Plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.571-1.573 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.266/244 4.509.011/018		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, protegida con parapetos de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Amplia plataforma o explanada para artillería. Tiene 6 puestos de piedra seca en su frente, situados contiguos y contruidos entre unas peñas grandes al Este y otras más pequeñas en su lado Oeste. Debajo de la plataforma descende el Cerro de forma empinada. Desde arriba del Cerro se accedía a la plataforma a través de una zona protegida por parapetos de piedra seca, que descienden verticalmente. Situada hacia el lado de Los Molinos del Cerro de Matalasfuentes. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Arriba foto aérea de la plataforma artillera.						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 54

Denominación del elemento		Puesto 1 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes	
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.573 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.245
			4.509.019
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, protegida con parapetos de piedra seca.		
	Año de construcción 1937-1938		
Nivel de protección del elemento	Integral		I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción		I
Primer puesto de la plataforma artillera, desde el Oeste.			
Situada hacia el lado de Los Molinos del Cerro de Matalasfuentes. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Malo	Uso	Sin Uso
Clasificación		(PGOU69) RÚSTICO	Calificación
Estilo		Tipología	
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	55
Denominación del elemento		Puesto 2 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.574 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.248		
				4.509.017		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, protegida con parapetos de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Segundo puesto de la plataforma artillera, desde el Oeste. Situada hacia el lado de Los Molinos del Cerro de Matalasfuentes. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	56
Denominación del elemento		Puesto 3 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.575 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)	405.251	
					4.509.015	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, protegida con parapetos de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Tercer puesto de la plataforma artillera, desde el Oeste. Situada hacia el lado de Los Molinos del Cerro de Matalasfuentes. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	57			
Denominación del elemento							Puesto 4 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes		
Situación		Cerro de Matalasfuentes a 1.574 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)		405.254		
							4.509.013		
Época y valores		Posición del Ejército Popular de la República, protegida con parapetos de piedra seca.							
		Año de construcción 1937-1938							
Nivel de protección del elemento			Integral				I		
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I		
Cuarto puesto de la plataforma artillera, desde el Oeste. Se trata de una posición cerrada, no como el resto, que tienen forma de U, y con entrada estrecha al Este.									
Situada hacia el lado de Los Molinos del Cerro de Matalasfuentes. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.									
									
Referencia catastral									
Protección Arquitectura Regional					Protección Patrimonio Histórico				
Nº Catálogo Arquitectónico Regional					Nº Catálogo Geográfico Histórico				
Estado	Malo		Uso	Sin Uso			Dominio	Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación				Ordenanza		
Estilo				Tipología					
Accesos									

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	58
Denominación del elemento		Puesto 5 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.575 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.257			
			4.509.012			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, protegida con parapetos de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento	Integral					I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Quinto puesto de la plataforma artillera, desde el Oeste. Es el más pequeño de los seis. Situado hacia el lado de Los Molinos del Cerro de Matalasfuentes. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	59
Denominación del elemento		Puesto 6 de la plataforma artillera en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.575 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.262			
			4.509.011			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, protegida con parapetos de piedra seca. Año de construcción 1937-1938					
Nivel de protección del elemento	Integral					I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Sexto puesto de la plataforma artillera, desde el Oeste (o primero desde el Este). Junto con el primero y segundo son los de mayor anchura. En forma de U, abierta. Entre su lateral Este y las peñas del espolón, hay otro espacio que se podría considerar un séptimo puesto. Situada hacia el lado de Los Molinos del Cerro de Matalasfuentes. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	60
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.573 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.281		
				4.509.041		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Casa situada cerca de la plataforma artillera, tras las rocas del espolón al Este. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	61
Denominación del elemento		Puesto o parapeto en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.563/1.565 m			Coordenadas UTM (Datum 50)	405.302/323 4.509.032/007	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Puesto o parapeto, debajo y al Este de la plataforma artillera. Continúa bajando hacia el siguiente espolón, donde hay una parte en mejor estado y con un grosor notable (1 m. aproximadamente). Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
  Arriba foto de la continuación del parapeto						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	62
Denominación del elemento		Grabado en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes		Coordenadas UTM (Datum 50)			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Grabado en roca, en el Cerro de Matalasfuentes. Siglas JSU (Juventudes Socialistas Unificadas), del mismo trazo que las de la roca sobre el Camino del Lomito (que tiene un grabado como este y otros). Fecha probable 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	63
Denominación del elemento Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes						
Situación		Cerro de Matalasfuentes a 1.555 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.302	4.509.018
Época y valores		Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937				
Nivel de protección del elemento			Integral	I		
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I		
Parapeto, debajo y al Este de la plataforma artillera, unos 20 m. más abajo del anterior. Llega hasta la casa refugio que hay tras el espolón del lado Este del Cerro de Matalasfuentes. Al final del mismo está en mejor estado. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
						Arriba foto de la parte más baja del parapeto.
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso	Dominio	Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación		Ordenanza		
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	64
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.553 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.351 4.509.015		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Restos de casa protegida tras es el espolón Este del Cerro de Matalasfuentes. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS					Número de ficha		G	65
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de Matalasfuentes						
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.546 m.				Coordenadas UTM (Datum 50)		405.406	
							4.509.053	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937							
Nivel de protección del elemento		Integral						I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción						I
Casa en el lado de la solana del Cerro de Matalasfuentes, abajo del espolón. La puerta conserva el dintel. Tiene chimenea. Arriba de la casa hay restos de muro de lo que puede haber sido otra construcción o puesto. Fecha probable de construcción 1936 – 1937								
								
Referencia catastral								
Protección Arquitectura Regional					Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional					Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo			Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO			Calificación			Ordenanza	
Estilo				Tipología				
Accesos								

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	66
Denominación del elemento		Chimenea de la casa anterior en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.533 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.406 4.509.053		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Chimenea de la casa anterior, situada en el lado de la solana del Cerro de Matalasfuentes, abajo del espolón Este. Fecha probable de construcción 1936 – 1937						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso	Dominio	Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación		Ordenanza		
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	67
Denominación del elemento		Casamata en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.570 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.347			
			4.509.082			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casamata con 3 aspilleras en el lado de la solana del Cerro de Matalasfuentes, sobre una peña. Hay restos de tejas en los alrededores. A unos 30 m. al Oeste hay restos de un parapeto. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	68
Denominación del elemento		Casa o puesto en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.594 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.300			
			4.509.120			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Restos de casa o puesto, en forma de U. Hay numerosos restos de tejas en los alrededores. Detrás de la casa nace un parapeto de piedra, en buen estado de conservación, que sube hasta otro puesto. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	70
Denominación del elemento		Refugio en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.614 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)		405.268
						4.509.180
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Pequeño refugio tras una roca, en el lado de Los Molinos del Cerro de Matalasfuentes, protegido por un muro. En su lado sur hay restos de otro muro en sentido perpendicular al anterior. Hasta él sube el parapeto de la ficha anterior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS					Número de ficha		G	71
Denominación del elemento		Casa fuerte en el Cerro de Matalasfuentes						
Situación		Cerro de Matalasfuentes a 1.605 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)		405.257 4.509.144	
Época y valores		Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937						
Nivel de protección del elemento		Integral						I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción						I
Casa fuerte, delante y al Oeste de una lancha de granito. Tiene una tronera y una chimenea. En los alrededores hay restos de tejas y de Uralita. Abajo, a su derecha, baja un parapeto con troneras. A su lado derecho hay un parapeto, delante de la lancha de granito, que tiene forma de "L". Situada hacia el lado de Los Molinos del Cerro, arriba de la plataforma artillera. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.								
								
								
Arriba foto aérea de la casa fuerte y de los parapetos.								
Referencia catastral								
gular				Protección Patrimonio Histórico				
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico				
Estado	Malo	Uso	Sin Uso			Dominio	Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación				Ordenanza		
Estilo				Tipología				
Accesos								

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	72
Denominación del elemento		Chimenea en la casa fuerte anterior, en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.605 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.257	4.509.144	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Chimenea en la casa fuerte anterior.. Situada hacia el lado de Los Molinos del Cerro, arriba de la plataforma artillera. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	73
Denominación del elemento		Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.603/1.605 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.252/259 4.509.130/119		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Parapeto con 3 troneras o aspilleras, que sube hacia la lancha de granito. Situado hacia el lado de Los Molinos del Cerro, debajo de la casa fuerte y arriba de la plataforma artillera, hacia la que baja. Las troneras apuntan hacia el lado de El Espinar. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	74
Denominación del elemento		Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.599-1.603 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.227/248 4.509.143/137			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento	Integral					I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Parapeto en L situado delante y al Oeste de la lancha de granito. Conserva 2 aspilleras en su lado Oeste y 3 en su lado horizontal. Situado hacia el lado de Los Molinos del Cerro, arriba de la plataforma artillera. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha	G	75
-----------------	---	----

Denominación del elemento		Casamata con tronera en el Cerro de Matalasfuentes	
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.621 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.204
			4.509.158
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.		
	Año probable de construcción 1936-1937		
Nivel de protección del elemento	Integral		I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción		I
Casamata con tronera, probablemente para ametralladora. Es redondeada en su parte frontal y cuadrada en su parte posterior. Debió tener techo. El dintel de la tronera conserva las marcas de cantería. Está detrás del parapeto 1, horizontal, que viene desde la ladera del Cerro en El Espinar y pasa tras los puestos que aparecen en las primeras fichas del Cerro de Matalasfuentes. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.			
			
			Arriba, fotos de la parte trasera de la casamata y foto aérea de la misma (delante parapeto que rodea el cerro)
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Regular	Uso	Sin Uso
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Estilo			Tipología
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	76
Denominación del elemento		Parapeto con trinchera muy marcada en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.616 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.232 4.509.190		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Parapeto con trinchera que sube hacia la cumbre, en alguna zona muy marcada, como la de la foto.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	77
Denominación del elemento		Puesto de tirador en el parapeto 1 del Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.621 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.173			
			4.509.146			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Puesto de tirador situado en el parapeto 1 del Cerro de Matalasfuentes.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha		G	78
Denominación del elemento		Parapeto horizontal 1 en el Cerro de Matalasfuentes					
Situación		Cerro de Matalasfuentes a 1.602 – 1.622 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)		405.034/205 4.509.111/147	
Época y valores		Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I	
Parapeto de más de cien metros de longitud, en la zona de Los Molinos, y en buen estado cuanto más hacia el Este. Conserva rastros de trinchera en su lado superior. Forma parte de una segunda línea de defensa. Delante del mismo hay posiciones, casas fuertes de piedra seca, así como una gran plataforma artillera, hacia el Este. Situado a media ladera del Cerro de Matalasfuentes, formado parte de las construcciones defensivas. Fecha de construcción probable 1936 – 1937.							
							
							
Arriba foto aérea del parapeto en el término de Los Molinos.							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado		Regular		Uso		Sin Uso	
Dominio		Público					
Clasificación		(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			
Ordenanza							
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS					Número de ficha		G	79
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de Matalasfuentes						
Situación		Cerro de Matalasfuentes a 1.639 m.				Coordenadas UTM (Datum 50)		405.264
								4.509.232
Época y valores		Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937						
Nivel de protección del elemento			Integral					I
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Casa tras una roca, a unos 45 m. arriba del puesto con refugio de la ficha 23. Puerta con dintel, tronera sin dintel y muros de mampostería muy acabada. Dentro hay una pequeña división horizontal en forma de L y una chimenea en muy buen estado. Detrás sube una trinchera vertical bastante marcada, a ratos con restos de parapeto de piedra. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.								
								
Referencia catastral								
Protección Arquitectura Regional					Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional					Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Regular		Uso	Sin Uso			Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación				Ordenanza	
Estilo				Tipología				
Accesos								

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	80
Denominación del elemento		Chimenea en la casa anterior, en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.626 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)	405.264	
					4.509.232	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Chimenea en la casa anterior, en muy buen estado y que conserva el tiro y el hueco circular entre las piedras. Fecha probable de construcción 1936 – 1937. Foto de la parte superior del tiro de la chimenea.						
						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	81
Denominación del elemento		Pequeño refugio o almacén en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.619 m.			Coordenadas UTM		405.340
				(Datum 50)		4.509.224
Época y valores	Probable construcción del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Pequeño refugio o almacén, protegido tras una roca, situado en una zona despejada del Cerro de Matalasfuentes, en su cara Este. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	82
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.581 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.382			
			4.509.186			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa o almacén soterrada parcialmente por su lado hacia el monte. Muros que forman una U. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	83
Denominación del elemento		Casa fuerte en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.626 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.178			
			4.509.203			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa fuerte con tres troneras, en el lado de Los Molinos del Cerro de Matalasfuentes. Tiene tres troneras. En su interior hay una chimenea que en su frontal tiene grabadas las letras "BMB" y una estrella de cinco puntas- Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS					Número de ficha	G	84
Denominación del elemento		Chimenea en la casa fuerte anterior, en el Cerro de Matalasfuentes					
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.626 m.				Coordenadas UTM (Datum 50)	405.178	
						4.509.203	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937. Valor histórico.						
Nivel de protección del elemento		Integral					I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Chimenea que en su frontal tiene grabadas las letras “BMB” y una estrella de cinco puntas. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.							
							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional					Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional					Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno		Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			Ordenanza	
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	85	
Denominación del elemento		Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes					
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.632 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)		405.148		
					4.509.190		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937						
Nivel de protección del elemento			Integral			I	
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Parapeto que sube hacia la cumbre del Cerro de Matalasfuentes. En su trazado tiene dos puestos. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.							
							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología				
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	86
Denominación del elemento		Puesto en parapeto en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.633 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.139 4.509.196		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Restos de puesto en el parapeto que sube hacia la cumbre del Cerro de Matalasfuentes, a unos 10 m. de su inicio. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	87
Denominación del elemento		Puesto circular en parapeto en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.634 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)	405.115	
					4.509.212	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Puesto circular en el parapeto que sube hacia la cumbre del Cerro de Matalasfuentes, a unos 30 m. arriba del anterior. En buen estado de conservación y con una estrecha entrada. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular		Uso	Sin Uso		Dominio Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			Ordenanza
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	88
Denominación del elemento		Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.637 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.102	4.509.224	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Parapeto de muy buena factura y en muy buen estado de conservación, a continuación del puesto circular anterior. Tiene, al menos, tres aspilleras. Llega hasta unas peñas, a continuación de las cuales hay restos de un murete. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico				
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico				
Estado	Bueno	Uso	Sin Uso	Dominio	Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación		Ordenanza		
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	89
Denominación del elemento		Restos de puesto en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.642 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.084		
				4.509.260		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Restos de puesto pequeño a continuación del parapeto, a unos 50 m. de las peñas donde finaliza. Hay restos de teja en los alrededores y del parapeto muy derruido. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	90
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.644 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.160		
				4.509.274		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Casa tras una peña, con sillares bien trabajados. Puerta y ventana sin dintel. Chimenea. Muro interior que separa una pequeña estancia. Tras la casa sube un parapeto de unos 80 m. de largo hasta la casa siguiente. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	91
Denominación del elemento		Parapeto en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.644/1.649 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.160/075 4.509.274/279		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Parapeto, de unos 80 m. de largo, que nace tras la peña que protege a la casa anterior y llega hasta la siguiente. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	92
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.649 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)	405.075	
					4.509.279	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa grande. Tiene un muro curvo al frente, con dos aspilleras y una chimenea en su interior, en una de las esquinas. Hasta esta casa llega un parapeto, desde la anterior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	93
Denominación del elemento		Chimenea en la casa anterior, en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.649 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.075		
				4.509.279		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Chimenea en la casa anterior, en una de sus esquinas. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	94
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.651 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.032 4.509.304		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Casa, protegida tras una peña, cerca de la cumbre del Cerro de Matalasfuentes, al lado del torno que permite pasar la alambrada entre los términos de Los Molinos y El Espinar. Tiene una chimenea en su interior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	95
Denominación del elemento		Chimenea en la casa anterior, en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.651 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.032		
				4.509.304		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Chimenea en la casa anterior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	96
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.660 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.073			
			4.509.325			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa tras una roca, en la cumbre del Cerro de Matalasfuentes, cerca del portillo giratorio de la alambrada que separa el término de Los Molinos, del El Espinar. Es la casa que está en el punto más alto del Cerro. Construida con sillares de muy buena factura, recibidos con cemento, formando muros de en torno a un metro de ancho. En su cara Este el muro es más estrecho en una zona que parece ser una ventana bajo la que hay restos de cemento como si sujetaran estanterías. En una piedra de su cara Sur, por el interior, a unos 50 cm del suelo, hay un hueco rectangular como para asentar una viga. Tiene una chimenea en su esquina NorOeste. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	97
Denominación del elemento		Chimenea de la casa anterior, en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.660 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.073		
				4.509.325		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Chimenea en la casa anterior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS					Número de ficha	G	98
Denominación del elemento		Fortín en el Cerro de Matalasfuentes					
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.634 m.				Coordenadas UTM (Datum 50)	405.172	
						4.509.559	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937						
Nivel de protección del elemento		Integral					I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Fortín en la bajada del Cerro de Matalasfuentes, hacia el Collado del mismo nombre. Situado junto al mojón que marca la línea de los términos de Los Molinos y El Espinar. Construido en piedra con cemento y elementos de hormigón. Tiene entrada en “L”. Está orientado hacia el Collado de Matalasfuentes (en la ladera del Cerro de la Peña del Cuervo hay otro fortín parejo a éste, que también apunta hacia el Collado de Matalasfuentes y que está en el término de El Espinar). Fecha probable de construcción 1936 – 1937.							
							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional					Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional					Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso			Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			Ordenanza	
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 99

Denominación del elemento	Casa en el Cerro de Matalasfuentes		
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.641 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.137
			4.509.522

Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937
------------------------	--

Nivel de protección del elemento	Integral	I
---	----------	---

Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I
--	---	---

Conjunto de dos casas adosadas en la bajada del Cerro de Matalasfuentes hacia el Collado de Matalasfuentes. La de la parte superior, a la que corresponde esta ficha, está pegada a la roca, es de mampostería muy trabajada, conserva sus muros en muy buen estado y con su altura original. Tiene puerta con dintel, aspilleras hacia la casa de abajo (4) y una chimenea en perfecto estado. La de abajo es de mampostería de inferior calidad y tiene contrafuertes que sujetan el muro Este.

Fecha probable de construcción 1936 – 1937.



Arriba foto de las casas con la entrada de la de esta ficha, en su lado Norte.

Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Regular	Uso	Sin Uso
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Estilo		Tipología	
Accesos			
Dominio	Público		
Ordenanza			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	100
Denominación del elemento		Chimenea en casa anterior, en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.641 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.137		
				4.509.522		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela						I
Chimenea en perfecto estado en la casa anterior. Está construida, como otras, aprovechando como tiro el hueco entre dos rocas. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	101
Denominación del elemento		Casas en el Cerro de Matalasfuentes				
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.641 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.137			
			4.509.522			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa adosada a la anterior, en la parte de abajo, de mampostería de inferior calidad y con contrafuertes que sujetan sus muros. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha		G	102
Denominación del elemento		Casas en el Cerro de Matalasfuentes					
Situación	Cerro de Matalasfuentes a 1.633/4 m.				Coordenadas UTM (Datum 50)		405.172/177
							4.509.559/571
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937						
Nivel de protección del elemento		Integral					I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Casas en el lado de Los Molinos del Cerro de Matalasfuentes, cerca del Collado de Matalasfuentes. Son tres casas y lo que parece otra más en la parte superior, entre las dos peñas. Algunos muros están en buen estado y otros parcialmente derruidos. Hay restos de cemento y algunos ladrillos. Tienen sus entradas orientadas al Este. No se aprecian chimeneas, lo que puede significar que eran casas para las tropas que subían con el buen tiempo o que eran almacenes o polvorines. En los alrededores hay numerosos restos de tejas ("Carretero y Compañía. Cerámica de Segovia"). Fecha probable de construcción 1936 – 1937.							
							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso			Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			Ordenanza	
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS					Número de ficha		G	103
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo						
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo a 1.635 m.				Coordenadas UTM (Datum 50)		405.232	
							4.509.727	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937							
Nivel de protección del elemento		Integral						I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción						I
Casa o puesto, protegido tras unas peñas, pasado el Collado de Matalasfuentes, en el inicio de la subida al Cerro de la Peña del Cuervo. Delante hay restos de un parapeto muy derruido. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.								
								
Referencia catastral								
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico					
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico					
Estado	Malo	Uso	Sin Uso			Dominio	Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación				Ordenanza	
Estilo				Tipología				
Accesos								

Número de ficha	G	104
-----------------	---	-----

Denominación del elemento		Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo	
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo a 1.651 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.312
			4.509.815
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.		
	Año probable de construcción 1936-1937		
Nivel de protección del elemento		Integral	I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I
Casa grande, de unos 8 x 4 m., con muros muy anchos, en la subida hacia el Cerro de la Peña del Cuervo, hacia el Este. Tiene una ventana al Este con dintel. La puerta, también al Este, y la otra ventana, al Norte, no tienen dintel. Hay lo que parece ser una gran chimenea derrumbada parcialmente, en su lado Sur. Actualmente crecen siete pinos en su interior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.			
			
 Arriba foto de lo que pudiera ser la chimenea.			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Malo	Uso	Sin Uso
Dominio		Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Ordenanza			
Estilo			Tipología
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	105
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo a 1.680 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.415			
			4.509.941			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa protegida tras unas peñas, en el lado Este en el Cerro de la Peña del Cuervo, más abajo y a la altura del gran puesto de mando. Muros altos. Tiene una chimenea en su interior, en su lado Sur. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

Número de ficha	G	106
-----------------	---	-----

Denominación del elemento		Chimenea en la casa anterior, en el Cerro de la Peña del Cuervo	
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo a 1.680 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.415
			4.509.941
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.		
	Año probable de construcción 1936-1937		
Nivel de protección del elemento		Integral	I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I
Chimenea en la casa anterior.			
Fecha probable de construcción 1936 – 1937.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Regular	Uso	Sin Uso
Dominio		Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Ordenanza			
Estilo	Tipología		
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha		G	107
Denominación del elemento		Casas en el Cerro de la Peña del Cuervo					
Situación	Cumbre del Cerro de la Peña del Cuervo a 1.692 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)		405.373/379	
						4.509.966/959	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937						
Nivel de protección del elemento		Integral					I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Casa grande con cinco estancias, comunicadas entre sí, protegida tras unas rocas en la cumbre del Cerro de la Peña del Cuervo. De muy buena factura. Se conservan dos chimeneas, una de ellas abierta a dos estancias, dos puertas interiores con dintel y una ventana y una puerta exterior con dinteles. Parece ser un puesto de mando. Situadas en el lado de Los Molinos, junto al límite de El Espinar. Hay una marca blanca y roja del GR-10 (Sendero de Gran Recorrido 10) en su lado Noroeste. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.							
							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Regular		Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			Ordenanza	
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 108

Denominación del elemento	Chimenea en la casa anterior en el Cerro de la Peña del Cuervo 1		
Situación	Cumbre del Cerro de la Peña del Cuervo a 1.692 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.373/379
			4.509.966/959
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937		
Nivel de protección del elemento	Integral		I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción		I

Chimenea en la casa anterior.

Fecha probable de construcción 1936 – 1937.



Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado Regular	Uso Sin Uso	Dominio Público	
Clasificación (PGOU69) RÚSTICO	Calificación	Ordenanza	
Estilo		Tipología	
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha		G	109
Denominación del elemento		Chimenea en la casa anterior en el Cerro de la Peña del Cuervo 2					
Situación	Cumbre del Cerro de la Peña del Cuervo a 1.692 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)		405.373/379		
					4.509.966/959		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937						
Nivel de protección del elemento		Integral					I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Chimenea en la casa anterior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.							
							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Regular	Uso	Sin Uso			Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			Ordenanza	
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	110
Denominación del elemento Pequeño refugio en Cerro de la Peña del Cuervo						
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo a 1.693 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.392		
				4.510.005		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento	Integral					I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Pequeño refugio en el Cerro de la Peña del Cuervo, a unos 30 metros al Norte de la casa grande anterior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación	Ordenanza		
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	111
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.694 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)		405.590	
					4.510.261	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República,de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento			Integral			I
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I
Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo, en la parte de arriba, cerca de la línea del término de El Espinar. Tiene un pino en su interior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación	Ordenanza		
Estilo				Tipología		
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	112
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.692 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.607		
				4.510.261		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Restos de una pequeña casa, tras unas rocas, situada debajo de la anterior y que, como ella, tiene un pino en su interior. Situada en el poblado en el Cerro de la Peña del Cuervo. En el lado de Los Molinos, Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 113

Denominación del elemento	Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo		
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.680 m. de altitud, aproximadamente.	Coordenadas UTM	405.644
		(Datum 50)	4.510.242

Época y valores Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937, para su uso militar. Año de construcción anterior.

Nivel de protección del elemento Integral I

Nivel de protección de la parcela Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción I

Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo, de buenos muros de sillería, hacia el lado de Los Molinos, en la zona del pobladillo. De tamaño grande.

Esta casa pudo ser anteriormente un refugio, que fue reutilizado durante la contienda. Tenía una puerta orientada al Sur que está tapada, pues hacia ese lado estaba el frente, mientras que hay una puerta más pequeña abierta al norte (lo que no se justifica en un refugio de montaña).



Arriba, foto con la puerta Sur tapiada. Al lado foto del la fachada Norte.

Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Malo	Uso	Sin Uso
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Ordenanza			
Estilo			
Tipología			
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	114
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.667 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.668			
			4.510.225			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento	Integral					I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo, hacia el lado de Los Molinos, en la zona del pobladillo, en Los Molinos, de tamaño prácticamente igual a la anterior, situada unos 25 metros más abajo.						
						
						Arriba foto de la cara Sur de la casa.
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	115
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.667 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.647		
				4.510.211		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Restos de casa grande, en el Cerro de la Peña del Cuervo, situada a la misma altura y al Sur de la anterior.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación		(PGOU69) RÚSTICO		Calificación		
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	116
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo a 1.687 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.616			
			4.510.271			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral	I			
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I			
Casa pequeña en el Cerro de la Peña del Cuervo, hacia el lado de Los Molinos, en la zona del pobladillo. Tiene dintel en la puerta. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	117
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.692 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.608			
			4.510.275			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento	Integral					I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo. En el lado de Los Molinos. Mampostería de muy buena factura. Puerta con dintel y ventana sin él. Fecha probable de construcción 1937. En esta zona hay unos 22 restos de casas y rastros de muchas más. La mayoría de ellas, las de peor factura, debieron ser construidas en torno a la ofensiva republicana hacia La Granja y el ataque de distracción al Cerro de la Sevillana por la zona de la Sevillanita, en mayo de 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	118
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.693 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.617		
				4.510.297		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo. De mampostería de muy buena factura. Tiene una ventana con dintel y una puerta sin él. Conserva una chimenea, con el tiro entre dos rocas, en muy buen estado, con su piedra frontal sujeta con una columna de granito al aire. Está alineada con la anterior, de la que la separan unas peñas. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	119
Denominación del elemento		Chimenea en casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.693 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.617			
			4.510.297			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937					
Nivel de protección del elemento	Integral				I	
Nivel de protección de la parcela						
Chimenea dentro de la casa anterior, en el Cerro de la Peña del Cuervo. Como en otras, el tiro se hizo aprovechando el hueco vertical entre dos peñas. Fecha probable de construcción 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	120
Denominación del elemento		Grabado en una roca en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado)		Coordenadas UTM (Datum 50)			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior del grabado			I	
Grabado en una roca en el Cerro de la Peña del Cuervo, hacia el lado de Los Molinos, en la zona del pobladillo. Hoz y martillo pequeña, Fecha probable de realización 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Bueno	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	121
Denominación del elemento		Grabado en una roca en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado)		Coordenadas UTM (Datum 50)			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior del grabado				I
Grabado en una roca en el Cerro de la Peña del Cuervo, hacia el lado de Los Molinos, en la zona del pobladillo. Hoz y martillo grande y 1937. Arriba de este grabado, hay otro de una hoz y martillo más pequeña y en sentido inverso (se puede ver en la foto). Fecha de grabado 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Bueno	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	122
Denominación del elemento		Grabado en una roca en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado)		Coordenadas UTM (Datum 50)			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior del grabado			I	
Grabado en una roca en el Cerro de la Peña del Cuervo, hacia el lado de Los Molinos, en la zona del pobladillo. Hay una serie de letras, que se ven con dificultad y que no hemos podido descifrar, aunque podría poner MADRID.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS					Número de ficha		G	123
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo						
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.694 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)		405.617		
						4.510.297		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937							
Nivel de protección del elemento		Integral					I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I	
Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo, situada arriba y pegada a la anterior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.								
								
Referencia catastral								
Protección Arquitectura Regional					Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional					Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo		Uso	Sin Uso			Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación				Ordenanza	
Estilo				Tipología				
Accesos								

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	124
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo a 1.688 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.622			
			4.510.288			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Restos de casa pequeña, debajo de las anteriores, en el Cerro de la Peña del Cuervo, hacia el lado de Los Molinos, en la zona del pobladillo. Tiene un muro de protección de la entrada, que forma como una estancia. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 125

Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo	
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo a 1.688 m.	Coordenadas UTM	405.626
		(Datum 50)	4.510.296
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.		
	Año de construcción 1936-1937		
Nivel de protección del elemento		Integral	I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I
Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo, en la zona del pobladillo, al lado de la anterior. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Malo	Uso	Sin Uso
Clasificación		(PGOU69) RÚSTICO	Dominio Público
Estilo		Calificación	Ordenanza
Tipología			
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha		G	126
Denominación del elemento		Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo					
Situación		Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.683 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)		405.654 4.510.328	
Época y valores		Posición del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral					I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I
Casa situada en el poblado en el Cerro de la Peña del Cuervo, a unos 40 metros del grupo de casas anteriores. Es de tamaño grande, el muro que da a la peña tras la que se protege es muy alto. Tiene una puerta y una ventana que conservan el dintel, orientadas hacia el Este, como en la mayoría de las casas del poblado. Hay numerosos restos de tejas, latas y cristales de botellas, así como lo que parece una chimenea derrumbada, en su lado Suroeste. También hay restos de cristal plano, que debería ser de una ventana. Fecha probable de construcción 1937.							
							
							
Arriba foto de la casa tomada desde el lado Oeste. Al fondo La Peñota.							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado		Regular		Uso		Sin Uso	
Dominio		Público					
Clasificación		(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			
Ordenanza							
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 127

Denominación del elemento		Restos de casamata de hormigón en el Cerro de la Peña del Cuervo	
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.669 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.656
			4.510.370
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año probable de construcción 1936-1937		
Nivel de protección del elemento	Integral		I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción		I
Restos de casamata de hormigón en el Cerro de la Peña del Cuervo, a unos 40 m. de la casa anterior. Se accedía a la casamata, o bunker, a través de una trinchera entre rocas. En el lado de Los Molinos, junto a la valla de división con El Espinar. Apuntaba hacia el Collado del Mostajo. Hay también restos de pilares de ladrillo. La trinchera de acceso baja, en paralelo a la actual valla divisoria de términos, hacia el Collado del Mostajo. Fecha probable de construcción 1937.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Malo	Uso	Sin Uso
Dominio		Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Ordenanza			
Estilo	Tipología		
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	128
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.667 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.653			
			4.510.308			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de hormigón. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Restos de casa ("chavolo") o almacén, muy derruida, situada un poco más abajo del bunker de hormigón, protegida tras unas rocas. Restos de latas y de cristales de botellas. Fecha probable de construcción 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 129

Denominación del elemento	Casa en el Cerro de la Peña del Cuervo		
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.664 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.673
			4.510.272

Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937
------------------------	--

Nivel de protección del elemento	Integral	I
---	----------	---

Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I
--	---	---

Casa, arriba de las anteriores. Tiene una chimenea, en su lado Noroeste que conserva el tiro entre sus muros. En su lado Sur hay una especie de banco o pequeña leñera. Está tras una peña.
Fecha probable de construcción 1937.



Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado Malo	Uso Sin Uso	Dominio Público	
Clasificación (PGOU69) RÚSTICO	Calificación	Ordenanza	
Estilo		Tipología	
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha		G	130
Denominación del elemento		Chimenea en la casa anterior en el Cerro de la Peña del Cuervo					
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.664 m.			Coordenadas UTM (Datum 50)		405.673	
						4.510.272	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937						
Nivel de protección del elemento			Integral				I
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Chimenea en la casa anterior, que conserva el tiro entre sus muros. En una de sus piedras hay lo que pueden ser unas letras grabadas. Fecha probable de construcción 1937.							
							
							En la foto de arriba, el tiro de la chimenea.
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico				
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico				
Estado	Regular	Uso	Sin Uso			Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			Ordenanza	
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS					Número de ficha		G	131	
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo							
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.661 m.				Coordenadas UTM (Datum 50)		405.697		
							4.510.262		
Época y valores		Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937							
Nivel de protección del elemento			Integral					I	
Nivel de protección de la parcela			Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción					I	
Restos de casa pequeña en el Cerro de la Peña del Cuervo, debajo de la anterior, a unos 35 m. Tiene una chimenea en su esquina Noroeste. Quedan los muros en forma de “U”. Restos de teja “árabe”. Fecha probable de construcción 1937.									
									
Referencia catastral									
Protección Arquitectura Regional					Protección Patrimonio Histórico				
Nº Catálogo Arquitectónico Regional					Nº Catálogo Geográfico Histórico				
Estado	Malo		Uso	Sin Uso			Dominio	Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación				Ordenanza		
Estilo				Tipología					
Accesos									

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	132
Denominación del elemento		Chimenea en la casa anterior en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.661 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.697		
				4.510.262		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Chimenea en la esquina Noroeste de la casa anterior. Fecha probable de construcción 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	133
Denominación del elemento		Pequeño almacén en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.656 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.721 4.510.277		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Pequeño almacén. A pocos metros arriba de él hay restos de un muro. Alrededor hay numerosos restos, poco perceptibles, de lo que debieron ser otras pequeñas casas o "chavolos". Fecha probable de construcción 1937.						
						
						
Arriba foto de los restos de muro arriba del almacén.						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	134	
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo					
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.656 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.753			
				4.510.418			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937						
Nivel de protección del elemento		Integral				I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I	
Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo, con muros de buena calidad. Colmatada, con un pino en su interior y con una pequeña ventana. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.							
							
Referencia catastral							
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público	
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación			Ordenanza	
Estilo				Tipología			
Accesos							

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 135

Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo	
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.661 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.681
			4.510.329
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.		
	Año de construcción 1936-1937		
Nivel de protección del elemento		Integral	I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I
Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo. La parte más visible son los restos de un muro en L. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso
Clasificación		Dominio	Público
(PGOU69) RÚSTICO		Ordenanza	
Estilo		Tipología	
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	136
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.667 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.710	4.510.357	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Restos de casa pequeña, tras una roca, en el Cerro de la Peña del Cuervo, hacia el Cerro del Mostajo, en Los Molinos. Fecha probable de construcción 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 137

Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo	
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.662 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	405.715
			4.510.284
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.		
	Año de construcción 1937		
Nivel de protección del elemento		Integral	I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I
Restos de casa pequeña en el Cerro de la Peña del Cuervo. Tiene una roca en su lado Este. Fecha probable de construcción 1937.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso
Dominio	Público		
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Ordenanza			
Estilo			Tipología
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	138
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.670 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	405.673 4.510.325		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo, hacia el lado de Los Molinos, en la zona del pobladillo. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Muy malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS					Número de ficha		G	139
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo						
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.653 m.				Coordenadas UTM (Datum 50)		405.713	
							4.510.355	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937							
Nivel de protección del elemento		Integral						I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción						I
Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo, junto a una roca en su lado sur. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.								
								
Referencia catastral								
Protección Arquitectura Regional					Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional					Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso				Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO		Calificación				Ordenanza	
Estilo				Tipología				
Accesos								

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	140
Denominación del elemento		Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.648 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.748	4.510.367	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Restos de casa en el Cerro de la Peña del Cuervo, de muros anchos, situada tras unas rocas y hacia abajo. Los muros de la entrada están mejor conservados. Debajo hay otra casa. Fecha probable de construcción 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	141
Denominación del elemento		Casa de gran tamaño en el Cerro de la Peña del Cuervo				
Situación	Cerro de la Peña del Cuervo (poblado) a 1.640 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.768		
				4.510.379		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa de gran tamaño y buenos muros, en el Cerro de la Peña del Cuervo, en la zona del pobladillo, pero unos 40 m. más abajo. Es la casa situada a menor altura, del conjunto que se conserva en el pobladillo del Cerro. Tiene una puerta y dos ventanas sin dintel (una orientada al sur y otra al oeste). Hay numerosos restos de tejas y alguno de pizarra. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	142
Denominación del elemento		Casa en la ladera del Cerro del Mostajo				
Situación	Cerro del Mostajo a 1.695 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		406.046	4.510.936	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca, enfoscada con cemento.					
	Año de construcción 1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa de tamaño considerable, en la ladera del Cerro del Mostajo, hacia el lado de Los Molinos, protegida tras una peña. Tiene una ventana y dos puertas, todas con dintel. Mampostería de muy buena factura, recubierta de cemento en su interior. A su misma altura hay otra casa más pequeña y otras más arriba. Fecha probable de construcción 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico				
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico				
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	143
Denominación del elemento		Casa en la ladera del Cerro del Mostajo				
Situación	Cerro del Mostajo a 1.693 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	406.069		
				4.510.946		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Casa en el Cerro del Mostajo, hacia el lado de Los Molinos. Situada a media ladera, cerca de la casa grande, Fecha probable de construcción 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico			
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico			
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	144
Denominación del elemento		Casa en la ladera del Cerro del Mostajo				
Situación	Cerro del Mostajo a 1.712 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		406.002		
				4.510.979		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa en el Cerro del Mostajo, hacia el lado de Los Molinos, pegada a la valla divisoria con El Espinar y el GR-10. Fecha probable de construcción 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	145
Denominación del elemento		Restos de casas en el Cerro del Mostajo				
Situación	Cerro del Mostajo a 1.710 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	406.050			
			4.510.996			
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.					
	Año de construcción 1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Resto de pequeñas casas o almacenes en la cuerda del Cerro del Mostajo, hacia el lado de Los Molinos, cerca de la valla divisoria con El Espinar. Fecha probable de construcción 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	146
Denominación del elemento		Casa en la ladera del Cerro del Mostajo				
Situación	Cerro del Mostajo a 1.541 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)		405.486	4.510.646	
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral				I
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción				I
Casa pequeña o puesto en la ladera del Cerro del Mostajo, hacia el lado de Los Molinos. Tiene puerta y dos ventanas con dintel. Encima de la roca tras la que se protege hay grabado un dibujo geométrico que pudo ser para asentar un mortero (ficha siguiente). Es probable que fuera un puesto en la línea de abastecimiento que, desde Cercedilla, iba hacia la Cerro de la Peña del Cuervo, pasando por el Collado del Rey y la ladera del Cerro del Mostajo. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 147

Denominación del elemento		Grabado en roca en la ladera del Cerro del Mostajo	
Situación	Cerro del Mostajo a 1.541 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	406.486
			4.510.646
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca.		
	Año probable de construcción 1936-1937		
Nivel de protección del elemento	Integral		I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior del grabado		I
Grabado sobre una roca en la ladera del Cerro del Mostajo, hacia el lado de Los Molinos, junto a la casa anterior. Pudo ser para asentar un mortero y está en la cara superior de una peña, junto a la pequeña casa o puesto anterior. Tiene como un metro en su lado más largo. También pudiera ser una marca que señalara un mojón, pues tiene forma de cruz sobre un triángulo dividido, aunque es de un tamaño inusitadamente grande (más de 1 m.) y está grabada de manera muy profunda. En su brazo más corto tiene dos muescas verticales antes del final. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Bueno	Uso	Sin Uso
Clasificación		Ordenanza	
(PGOU69) RÚSTICO			
Estilo		Tipología	
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	148
Denominación del elemento		Casas en el Cerro del Mostajo				
Situación	Cerro del Mostajo a 1.681 m.		Coordenadas UTM (Datum 50)	406.254 4.511.027		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Restos de casa en la ladera del Cerro del Mostajo, junto al Collado de Gibraltar. De tamaño grande. Hay restos de tejas. Fecha probable de construcción 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación		(PGOU69) RÚSTICO		Calificación		
Ordenanza						
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 149

Denominación del elemento		Casa en la subida a La Peñota	
Situación	La Peñota a 1.876 m.	Coordenadas UTM (Datum 50)	406.955
			4.511.505
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1937		
Nivel de protección del elemento	Integral		I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción		I
Casa en la subida a La Peñota. Situada en la valla de piedra entre los términos de Los Molinos y El Espinar, en el lado de Los Molinos. Fecha probable de construcción 1937.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional			Protección Patrimonio Histórico
Nº Catálogo Arquitectónico Regional			Nº Catálogo Geográfico Histórico
Estado	Malo	Uso	Sin Uso
Clasificación		(PGOU69) RÚSTICO	Dominio Público
Calificación			Ordenanza
Estilo		Tipología	
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	150
Denominación del elemento		Grabado en roca en la subida a La Peñota				
Situación	La Peñota			Coordenadas UTM (Datum 50)		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República. Año probable de grabación 1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior del grabado			I	
Grabado en roca de una hoz y martillo en la subida a La Peñota, debajo de la Peña de Gibraltar. Fecha probable de grabación 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Regular	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 151

Denominación del elemento	Restos de posición en la ladera de La Peñota		
Situación	Ladera de La Peñota, en Los Veneros, a 1.196 m de altitud	Coordenadas UTM (Datum 50)	407.614
			4.509.208

Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937
------------------------	--

Nivel de protección del elemento	Integral	I
---	----------	---

Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción	I
--	---	---

Restos de lo que parecer ser una posición, casa en la ladera de La Peñota, abajo de la vía del tren y cerca del paso bajo la vía del camino de las cuevas

Por la zona hay más restos precarios de lo que parecen ser un conjunto de fortificaciones de piedra seca que vigilan el camino de las cuevas.

Fecha probable de construcción 1936 – 1937



Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Malo	Uso	Sin Uso
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Estilo		Tipología	
Accesos			
Dominio	Público		
Ordenanza			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	152
Denominación del elemento		Restos de casa en la ladera de La Peñota				
Situación	Ladera de La Peñota, en Los Veneros, a 1.190 m de altitud.		Coordenadas UTM (Datum 50)	407.622 4.509.232		
Época y valores	Posición del Ejército Popular de la República, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Restos de casa en la ladera de La Peñota, abajo de la vía del tren. Conserva un muro en L. Hay restos de tejas curvas y el interior está lleno de zarzas espinosas. Fecha probable de construcción 1936 – 1937.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS

Número de ficha G 153

Denominación del elemento		Restos de puesto de tirador	
Situación	Zona debajo del Cerro de Matalasfuentes (Los Corralejos)	Coordenadas UTM (Datum 50)	
Época y valores	Posición del ejército franquista, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937		
Nivel de protección del elemento	Integral		I
Nivel de protección de la parcela	Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción		I
Restos de pozo de tirador situado debajo del Cerro de Matalasfuentes, del que está separado por el arroyo, en la Cañada Real. Por su situación y su orientación tiene que ser del ejército franquista y debía ser una posición avanzada o de los primeros días de la guerra, porque queda lejos de la zona de esas posiciones. Está junto a una roca que, al otro lado, tiene otro puesto de tirador, en un recinto del que quedan restos de los que debió ser un aprisco circular para el ganado y del que parece que fueron sacadas las piedras para hacer los dos puestos de tirador. Esta zona fue llamada Los Corralejos, lo que puede tener relación con ese aprisco. Fecha probable de construcción 1936.			
			
Referencia catastral			
Protección Arquitectura Regional		Protección Patrimonio Histórico	
Nº Catálogo Arquitectónico Regional		Nº Catálogo Geográfico Histórico	
Estado	Malo	Uso	Sin Uso
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación	
Ordenanza			
Estilo	Tipología		
Accesos			

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LOS MOLINOS				Número de ficha	G	154
Denominación del elemento		Restos de puesto de tirador				
Situación	Zona debajo del Cerro de Matalasfuentes (Los Corralejos)		Coordenadas UTM (Datum 50)			
Época y valores	Posición del ejército franquista, de piedra seca. Año probable de construcción 1936-1937					
Nivel de protección del elemento		Integral			I	
Nivel de protección de la parcela		Integral en 30 metros, desde el exterior de la construcción			I	
Restos de pozo de tirador situado debajo del Cerro de Matalasfuentes, del que está separado por el arroyo, en la Cañada Real. Por su situación y su orientación tiene que ser del ejército franquista y debía ser una posición avanzada o de los primeros días de la guerra, porque queda lejos de la zona de esas posiciones. Está junto a una roca que, al otro lado, tiene otro puesto de tirador, en un recinto del que quedan restos de los que debió ser un aprisco circular para el ganado y del que parece que fueron sacadas las piedras para hacer los dos puestos de tirador. Esta zona fue llamada Los Corralejos, lo que puede tener relación con ese aprisco. Fecha probable de construcción 1936.						
						
Referencia catastral						
Protección Arquitectura Regional				Protección Patrimonio Histórico		
Nº Catálogo Arquitectónico Regional				Nº Catálogo Geográfico Histórico		
Estado	Malo	Uso	Sin Uso		Dominio	Público
Clasificación	(PGOU69) RÚSTICO	Calificación			Ordenanza	
Estilo			Tipología			
Accesos						